

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002308-2307



CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA
Fecha de prueba:
2023-07-01

Nombre o razón social:

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

SALOM ZAIDAN LUIS CARLOS

Documento de identidad:

No. 16784872

Dirección:

CARRERA 2A # 71 - 77

Teléfono:

3012620121

CC: (X) NIT: () CE: ()

Ciudad:

CALI

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

Placa:

ETK973

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2024

Cilindraje:

1598

Kilometraje:

22711

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10028490410

Combustible:

GASOLINA

Color: BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

NUÑEZ MEJIA DIEGO ARMANDO



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad
		73			74			57			78	40	%
Eficacia Total		Minimo	Unidad			Fuerza		Peso	Unidad				
60,6		50	%			2250		3335	N				
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad			1620		2943	N				
18,9		18	%										

Eje 1		4	Eje 2		9	Eje 3		9	Eje 4		9	Eje 5		9	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE			G1 Luz de parqueo			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE			G1 Luz Interna			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha					NO APLICA	
G1 Anclaje sillitas			CUMPLE			G1 Luz Placa			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Estado tubos escape			CUMPLE			G1 Luces Altas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha					NO APLICA	
G1 Aseo General			CUMPLE			G1 Luces Bajos			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Espejos			CUMPLE			G1 Indicadores de tablero			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho					CUMPLE	
G1 Pernos			CUMPLE			G1 Terminales Bateria			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G1 Soportes			CUMPLE			G1 Anclaje de bateria			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho					CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores			NO APLICA			G1 Desempeñador			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE			G1 Cruce			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Derecho					NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE			G1 Linterna			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G1 Amortiguadores			CUMPLE			G1 Triángulos			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Derecho					NO APLICA	
G1 Tijeras			CUMPLE			G1 Banderola			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE			G1 Tacos			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Derecho					NO APLICA	
G1 Retrovisores			CUMPLE			G1 Llanta de repuesto			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G1 Pito			CUMPLE			G1 Gato			CUMPLE			G1 Lateral y Pintura					CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE			G1 Herramienta			CUMPLE			G1 Tapiceria					CUMPLE	
G1 Parabrisas			CUMPLE			G1 Extintor			CUMPLE			G1 Coljería					CUMPLE	
G1 Ventanillas			CUMPLE			G1 Botiquin			CUMPLE			G1 Caja de Direccion					CUMPLE	
G1 Puertas			CUMPLE			G1 Señales de advertencia			CUMPLE			G1 Terminales					CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Brazos Axiales					CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo			NO APLICA			G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Bastidor					CUMPLE	
G1 Direccionales			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Pisos					CUMPLE	
G1 Stop			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Promedio de Distancia					NO APLICA	
G1 Reversa			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha			NO APLICA			G1 Promedio de Tiempo					NO APLICA	

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



YIM NEVAR TULCAN CRIOLLO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.35
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.53	4.82
Eje 2	5.21	5.09

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.