



1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHICULO:

Fecha de prueba 04/07/2023	Nombre o Razon social POLOCHE AEDO HELEN VIVIANA	Documento de identidad C.C. (X) NIT: () No. 1115063163
Direccion CALLE 11 # 6-44	Telefono 3137272662	Ciudad GUACARI
		Departamento VALLE DEL CAUCA

2. DATOS DEL VEHICULO:

Placa WGP045	Pais COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca CHERY	Linea YOYA
Modelo 2015	Licencia de transito 10027472762	Fecha de matricula 12/02/2015	Color BLANCO CHERY	Combustible GASGASOL	No. De Chasis o Serial LVTDB11A7FB012571
No. De Motor SQRD4G15BCEF00427	Cilindraje 1497	Kilometraje 186217	Fecha de vencimiento SOAT 22/02/2024	Fecha de vencimiento RTMyG 20/02/2024	

3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:

C (CUMPLE) - NC (NO CUMPLE)	C	NC	N/A
REVISION EXTERIOR			
Emblemas on time car laterales	X		
Emblema on time car trasero		X	
Emblema como conduzcó interno	X		
Emblema como conduzcó Externo	X		
Emblema velocidad maxima	X		
Emblema empresa transp. afiliada	X		
Cintas reflectivas	X		
Puertas	X		
Rueda de repuesto asegurada	X		
Retrovisores	X		
Plumillas	X		
RINES Y LLANTAS			
Pernos	X		
Rines	X		
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X		
Bandas de rodadura	X		
REVISION INTERIOR			
Numero de sillas según licencia de transito	X		
Ajustes o anclaje de sillas	X		
Elementos de control de velocidad	X		
Elementos de control de temperatura	X		
Bandas de rodadura	X		
Manijas y chapas de apertura	X		
Salida de emergencia	X		
Señalización	X		
Pito o dispositivos acusticos	X		
DIRECCION			
Timon fijo	X		
Testigos o indicadores	X		
Instrumentos de control de luces	X		
ALUMBRADO Y SEÑALIZACION			
Luces minimas	X		
Luces medias	X		
Luces altas	X		
Luces de stop	X		
Luces direccionales		X	

C (CUMPLE) - NC (NO CUMPLE)	C	NC	N/A
Luces de reversa	X		
Tercer stop	X		
Luz de habitaculo	X		
SISTEMA DE FRENOS			
Nivel liquido de frenos	X		
Tapa de liquido de frenos	X		
BOMBA DE VACIO O COMPRESOR Y ANCLAJES			
Compresion adecuada en frenada	X		
Retorno de pedal	X		
Superficie antideslizante del pedal	X		
Freno de emergencia	X		
MOTOR Y BATERIA			
Bateria anclada	X		
Bornes limpios	X		
Cilindros sin fuga visible	X		
Sin fugas de aceite en bloque	X		
Tubos y Mangueras sin fuga o fisuras	X		
TRANSMISION Y SUSPENSION			
Armortiguadores completos	X		
Resortes completos	X		
Muelles, tijeras, ballestas, barra estabilizadora	X		
Sin fugas de aceite en transmision	X		
Fuga de aceite cardan	X		
VIDRIOS			
Vidrio trasero	X		
Ventanas	X		
Parabrisas	X		
Vidrios sin fisura	X		
Dos salidas de emergencia con su dispositivo	X		
Señalización legible de salida de emergencia	X		
EQUIPO DE CARRETERA			
Señalización - conos reflectados, etc.	X		
Botiquin de primeros auxilios	X		
Chaleco reflectivo y Pito	X		
Linterna	X		
Tacos, Cruceta y Gato	X		
Extintor al día según el servicio prestado(+10 lib)	X		

4. OBSERVACIONES DE LA REVISION:

La profundidad minima de la banda de rodadura debe ser 2 a 3 mm / RUEDA D.D. 6,4mm / RUEDA D.I. 6,6mm / RUEDA T.D. 6,4mm / RUEDA T.I. 6,1mm. Favor corregir los puntos que no se cumplen (No porta copitos, solu. salina, preservativo, baja lengua, agua, jeringa, encendedor)
FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR JULIO 2023 (Extintor vencido)

*Este documento no reemplaza en ningun momento al certificado de REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES

*Los resultados de esta revision preventiva estan sujetos a cambios fisicos y/o mecanicos en los vehiculos por lo cual no nos hacemos responsables

Por accidentes posteriores a esta revision.



APROBO ~~NO APROBO~~

A

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO
JULIAN VACCA TP. VL230-60010

