

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00009172-2309

CDA DE TULUA LIMITADA
NIT 800.235.528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
(2)2257550
TULUA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		Documento de identidad:	
Fecha de prueba: 2023-09-15	Nombre o razón social: JOSE DANI RUIZ	CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80240796		
Dirección: CLL24 6 11	Telefono: 3226526670	Ciudad: TULUA	Departamento: VALLE DEL CAUCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: SQY273	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1998
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10026316131	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Kilometraje: 273201
				Conductor: JOSÉ RUIZ	



Suspensión (Si aplica)																	
Delantera Izquierda			Valor	Delantera Derecha			Valor	Trasera Izquierda			Valor	Trasera Derecha			Valor	Mínimo	Unidad
			74				72				68				67	40	%
Eficacia Total			Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60			50	%	Eje 1 Izquierdo	2268	3846	N	Eje 1 Derecho	1965	3924	N	13,4	30	%		
Eficacia Auxiliar			Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1783	2443	N	Eje 2 Derecho	1598	2462	N	10,4	30	%		
13,5*			18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
					Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
					Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral																	
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)							
Inspección Sensorial																	
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta izquierda	NO APLICA									
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA									
G1	Andaje sillar	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA									
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA									
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA									
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE									
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminalas Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE									
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Andaje de batena	CUMPLE	G1	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE									
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE									
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruzeta	CUMPLE	G1	Eje3 Rln Derecho	NO APLICA									
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rln Izquierdo	NO APLICA									
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rln Derecho	NO APLICA									
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA									
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rln Derecho	NO APLICA									
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA									
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE									
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE									
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Colineta	CUMPLE									
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE									
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE									
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE									
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE									
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE									
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	NO APLICA									
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA									

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : SIN_OBSERVACIONES

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		8,40
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,42	8,95
Eje 2	7,73	7,14

JOSE LUIS CASTRO VALDERRUTÉN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00009172-2309

CDA DE TULUA LIMITADA
NIT 800.235.528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
(2)2257550
TULUA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-09-15	Nombre o razón social: JOSE DANIRUIZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80240796				
Dirección: CLL24 6 11	Telefono: 3226526570	Ciudad: TULUA	Departamento: VALLE DEL CAUCA				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SQY273	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 273201	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10026316131	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JOSÉ RUIZ		



Suspensión (Si aplica)																	
Delantera Izquierda			Valor	Delantera Derecha			Valor	Trasera Izquierda			Valor	Trasera Derecha			Valor	Mínimo	Unidad
			74				72				68				67	40	%
Frenos																	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60	50	%	Eje 1 Izquierdo			2268	3846	N	Eje 1 Derecho			1965	3924	N	13,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo			1783	2443	N	Eje 2 Derecho			1598	2462	N	10,4	30	%
			Eje 3 Izquierdo						Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo						Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo						Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral																	
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)				
Inspección Sensorial																	
G1	Identificación reglamentaria			CUMPLE		G1	Luz de parqueo		CUMPLE	G1	Eje3 llanta izquierda		NO APLICA				
G1	Distintivo de la empresa			CUMPLE		G1	Luz interna		CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA				
G1	Andaje sillas			CUMPLE		G1	Luz Placa		CUMPLE	G1	Eje4 llanta izquierda		NO APLICA				
G1	Estado tubos escape			CUMPLE		G1	Luces Altas		CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA				
G1	Aseo General			CUMPLE		G1	Luces Bajas		CUMPLE	G1	Eje5 llanta izquierda		NO APLICA				
G1	Espejos			CUMPLE		G1	Indicadores de tablero		CUMPLE	G1	Eje1 Rln Derecho		CUMPLE				
G1	Pernos			CUMPLE		G1	Terminales Batería		CUMPLE	G1	Eje1 Rln Izquierdo		CUMPLE				
G1	Soportes			CUMPLE		G1	Andaje de batena		CUMPLE	G1	Eje2 Rln Derecho		CUMPLE				
G1	Rotulas Superiores			CUMPLE		G1	Desempeñador		CUMPLE	G1	Eje2 Rln Izquierdo		CUMPLE				
G1	Rotulas Inferiores			CUMPLE		G1	Cruzeta		CUMPLE	G1	Eje3 Rln Derecho		NO APLICA				
G1	Resortes o Ballestas			CUMPLE		G1	Linterna		CUMPLE	G1	Eje3 Rln Izquierdo		NO APLICA				
G1	Amortiguadores			CUMPLE		G1	Triangulos		CUMPLE	G1	Eje4 Rln Derecho		NO APLICA				
G1	Tijeras			CUMPLE		G1	Banderola		CUMPLE	G1	Eje4 Rln Izquierdo		NO APLICA				
G1	Limpiaparabrisas			CUMPLE		G1	Tacos		CUMPLE	G1	Eje5 Rln Derecho		NO APLICA				
G1	Retrovisores			CUMPLE		G1	Llanta de respuesto		CUMPLE	G1	Eje5 Rln Izquierdo		NO APLICA				
G1	Pto			CUMPLE		G1	Gato		CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura		CUMPLE				
G1	Dispositivo de velocidad			CUMPLE		G1	Herramienta		CUMPLE	G1	Tapicaria		CUMPLE				
G1	Parabrisas			CUMPLE		G1	Extintor		CUMPLE	G1	Cojineria		CUMPLE				
G1	Ventanillas			CUMPLE		G1	Botiquin		CUMPLE	G1	Caja de Direccion		CUMPLE				
G1	Puertas			CUMPLE		G1	Señales de advertencia		CUMPLE	G1	Terminales		CUMPLE				
G1	Cinturones de Seguridad			CUMPLE		G1	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1	Brazos Axiales		CUMPLE				
G1	Salidas emergencia y Marúño			CUMPLE		G1	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1	Bastidor		CUMPLE				
G1	Direccionales			CUMPLE		G1	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1	Pisos		CUMPLE				
G1	Stop			CUMPLE		G1	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1	Promedio de Distancia		NO APLICA				
G1	Reverse			CUMPLE		G1	Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo		NO APLICA				

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : SIN_OBSERVACIONES

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,42	6,95
Eje 2	7,73	7,14

JOSE LUIS CASTRO VALDERRUTÉN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.