


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00002629-2-309  
CDA MOTOR CENTER  
NIT 901085768  
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731  
CALI

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO									
FECHA		Nombre o razón social: HERNANDEZ TABARES WILMAN							
Fecha de póliza: 2023-08-29		Documento de identidad: CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT. ( <input type="checkbox"/> ) C.E. ( <input type="checkbox"/> ) No. 16737987							
Dirección: CALLE 70 # 182 - 20		Teléfono: 3216574972							
Placa: GEUR2		Marca: FORD		Combustible: DIESEL		Línea: RANGER		DATOS DEL VEHICULO	
Servicio: PÚBLICO		No. Licitación Tránsito: 1018586738		Cobr.: BLANCO ARTICO		Empres: CAMIONETA		Clase: Módulo: 2020	
								Cilindrada: 3.198	
								Departamento: VALLE DEL CAUCA	
								Conductor: MICHAEL URBINA ESCOBAR	
								Kilometraje: 142547	



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspension (Si aplica)	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	42		45						46	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad					
54,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	3655	7456	N	Eje 1 Derecho	3576	6573	2,2	Maximo
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	3379	5494	N	Eje 2 Derecho	2748	5101	18,7	30
	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			%	%
	15,7		Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Eje 1	3	Eje 2	2	Eje 3		Eje 4	Inspección Sensorial	Eje 5		Maximo	± 10
G1	Identificación reglamentaria										
G1	Distributivo de la empresa										
G1	Andaige sillín										
G1	Estado tubos escape										
G1	Auso General										
G1	Espigas										
G1	Pernos										
G1	Sujetadores										
G1	Ruedas Superiores										
G1	Ruedas Inferiores										
G1	Resortes o Balasetas										
G1	Amortiguadores										
G1	Tijeras										
G1	Limpiaparabrisas										
G1	Retrovisores										
G1	Piso										
G1	Dispositivo de velocidad										
G1	Parabrisas										
G1	Ventanillas										
G1	Puertas										
G1	Cinturones de Seguridad										
G1	Soldadura emergencia y Manilllo										
G1	Directores										
G1	Stop										
G1	Reverba										
G1	CARRERAS										
G2	SISTEMA DE SUSPENSION										
G2	INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD										
G2	GE: EQUIPO DE CARRERETA										
G3	ESTADO DE PRESENTACION										

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspension (Si aplica)	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	42		45						46	40	%
Eje 1	3	Eje 2	2	Eje 3		Eje 4	Inspección Sensorial	Eje 5		Maximo	(mm)
G1	Identificación reglamentaria										
G1	Distributivo de la empresa										
G1	Andaige sillín										
G1	Estado tubos escape										
G1	Auso General										
G1	Espigas										
G1	Pernos										
G1	Sujetadores										
G1	Ruedas Superiores										
G1	Ruedas Inferiores										
G1	Resortes o Balasetas										
G1	Amortiguadores										
G1	Tijeras										
G1	Limpiaparabrisas										
G1	Retrovisores										
G1	Piso										
G1	Dispositivo de velocidad										
G1	Parabrisas										
G1	Ventanillas										
G1	Puertas										
G1	Cinturones de Seguridad										
G1	Soldadura emergencia y Manilllo										
G1	Directores										
G1	Stop										
G1	Reverba										
G4	ELEMENTOS DE SEGURIDAD										
G5	LLANTAS										
G6	RINES										
G7	CHASIS										
G8	ESTADO DE PRESENTACION										
G9	DISPOSITIVOS DE COBRO										

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Especio para indicar sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)  
Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 10 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,71
Izquierda		Derecha
Eje 1	8,11	9,49
Eje 2	9,05	8,55

**CDA**  
CDA Motorcenter  
NIT: 901085768-0

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

ENRI FELICIA GUERRARANIEZA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.