

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av 28 # 28Norte-37, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad			
2023-10-26	ETNA BIBIAN AYALA FLOR	CC (X) NIT () CE () No. 67018214			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA 10 2 58-35	1000303	Cali	Valle del cauca		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESZ013	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2021	10028797276	2020-12-07	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHSR595MM739721
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
28420256060	OTTO	1599	72713	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)




2023-10-26 ESZ013 12:33
2023-10-26 ESZ013 12:38

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	60.10		75.30		72.60
				Trasera Derecha	Valor
					68.70
				Mínimo	Unidad
				40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2578.00	4007.00	N	Eje 1 Derecho	2660.00	3855.00	3.08	30
			Eje 2 izquierdo	1728.00	2567.00	N	Eje 2 Derecho	1910.00	2691.00	9.53	30
											%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
24.80	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
-1.37	0.24				10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Diraccionales	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Cojneria	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Desempanador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G3 SISTEMA DE FRENOS		

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE BURGAS (mm)		
Fuente de requesto		A.25
Eje	Impulso	derroche
Eje1	A.54	A.25
Eje2	A.52	A.74



DANIEL ESTEBAN VESTIBIAN ENRIQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CCA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicosmeccanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)