

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00002690-2310
CDA MOTOR CENTER
 NIT 901085768
 CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
 CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:					Documento de identidad:		
2023-10-14	ZAPATA LARRAHONDO ADRIANA					CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 34771895	
Dirección:	CARRERA 7H BIS # 63 - 03		Telefono:	3116301411		Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA	
Placa:		Marca:	Linea:	Datos del Vehículo	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
LFL295	DFSK	DXK6470ASF 1.8	Color: BLANCO	CAMISETA	2023	1798	38564	
Servicio:	PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027732155	Combustible: GASOLINA	Empresa:	Conductor: ZAPATA CANDELO EDELFI			



Fecha 2023-10-14, Placa LFL295 Hora 10:53

Fecha 2023-10-14, Placa LFL295 Hora 11:03

Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Minimo			Unidad	
Delantera Izquierda	Valor 43	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 40	Trasera Derecha	Valor 44	Minimo 40	Maximo	Unidad %			
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad							
72,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3770	4611	N	Eje 1 Derecho	3220	4513	N	14,6	30 %	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	3140	4414	N	Eje 2 Derecho	2870	4022	N	15	30 %	
32,1	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Desviación Lateral	
	-2			3									
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo					CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda					
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna					CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha					
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa					CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda					
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas					CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha					
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas					CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda					
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero					CUMPLE	G1 Eje1 Rim Derecho					
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería					CUMPLE	G1 Eje1 Rim Izquierdo					
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería					CUMPLE	G1 Eje2 Rim Derecho					
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desempeñador					CUMPLE	G1 Eje2 Rim Izquierdo					
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta					CUMPLE	G1 Eje3 Rim Derecho					
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna					CUMPLE	G1 Eje3 Rim Izquierdo					
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos					CUMPLE	G1 Eje4 Rim Derecho					
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera					CUMPLE	G1 Eje4 Rim Izquierdo					
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tecos					CUMPLE	G1 Eje5 Rim Derecho					
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto					CUMPLE	G1 Eje5 Rim Izquierdo					
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Galo					CUMPLE	G1 Latonería y Pintura					
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta					CUMPLE	G1 Tapicería					
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor					CUMPLE	G1 Cajón Dirección					
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin					CUMPLE	G1 Terminales					
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia					CUMPLE	G1 Brazos Axiales					
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha					CUMPLE	G1 Bastidor					
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda					CUMPLE	G1 Pisos					
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha					CUMPLE	G1 Promedio de Distancia					
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda					NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo					
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha											

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO
 G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION


G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASSIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,7	3,15
Eje 2	3,25	3,33

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
 YIMI NEVAR TULCAN CRIOLLO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.