

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00009353-2311

CDATuluá

CDA DE TULUA LIMITADA
NIT 800.235.528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
(2)2257550
TULUA

FECHA

Fecha de prueba:
2023-11-16

Nombre o razón social:

JOSE DANI RUIZ

Dirección:

CLL24 6 11

Teléfono:

3226526670

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. () NIT. () CE. () No. 80240796

Ciudad:

TULUA

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

Placa:
SQY273

Marca:
RENAULT

Llada:

DUSTER

Clase:
CAMIONETA

Modelo:

2019

Cilindrada:

1998

Idiometraje:
23541

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10026316131

Combustible:
GASOLINA

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

JOSÉ RUIZ

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2023-11-16, Placa SQY273 Hora 14:32



Fecha 2023-11-16, Placa SQY273 Hora 14:30

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Maximo	Unidad
	72		73		70		89	40	30	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3654	N	Eje 1 Derecho	3118	N	14,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1896	N	Eje 2 Derecho	1874	N	1,2	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
11,1'	18	%						

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	13°	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pilas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Llantona y Pintura	CUMPLE	G1 Llantona y Pintura	CUMPLE	G1 Llantona y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicena	CUMPLE	G1 Tapicena	CUMPLE	G1 Tapicena	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinera	CUMPLE	G1 Cojinera	CUMPLE	G1 Cojinera	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Pertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Termómetros	CUMPLE	G1 Termómetros	CUMPLE	G1 Termómetros	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : SIN_OBSERVACIONES

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.45	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4.89	5.21
Eje 2	4.71	4.83

GERMAN ALONSO CARVAJAL PATIÑO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.