

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 200723


 90004539-5
 Carrera 14 B x 113-95
 Bogotá

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHÍCULO

Fecha de la Prueba 2023-12-01	Nombre o Razón Social LRS CARLOS CASTAÑEDA	Documento	Sexo
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHÍCULO							
Placa SVT206	Tip CVA DABIA	Servicio PUBLICO	País Colombia	Unid Andrés B	Marca RENAULT	Linea DUSTER	
Modelo 2024	Anticipo BOM 2024-07-11	Anticipo RTM 2024-07-26	Anticipo 1-1-1	Combustible GASOLINA	Empresa PARTICULAR		

7. Suspensión							
Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0

8. Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
0	≥50	%		0	0	N		0	0	N	
Eficacia Aux	Mínimo	Unidad									
0	≥10	%									

9. Desviación Lateral											
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5							

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública.

E. RESULTADO INSPECCIÓN PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo: 200723
----------------------------	------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: MAURICIO BUCURU

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



PREVICAR
UN CENTRO DE DIAGNÓSTICO
CDA
PREVICAR CALI
TEL: 300 093 539 - 5

Firma Responsable Técnica

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.