

FECHA

Fecha de prueba 2023-12-12	Nombre o razón MARIA QUELIS ZAPATA CANDELO	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Dirección CARRERA 4B 60 21		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 25367132			
Placa ESZ344	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster

Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023221730	Fecha Matrícula 2021-06-24	Color Blanco glacial (v)	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9FBHJD204NM863780
No. Motor J759Q052977	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1598	Kilometraje 87470	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-12-12 ESZ344 13:44



2023-12-12 ESZ344 13:50

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.10	Delantera Derecha	Valor 70.60	Trasera Izquierda	Valor 89.00	Trasera Derecha	Valor 69.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 Izquierdo	2623.00	3904.00	N	Eje 1 Derecho	2620.00	3733.00	N	0.11	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1700.00	2728.00	N	Eje 2 Derecho	1597.00	2710.00	N	6.06	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
22.50	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.07	Eje 2 -0.15	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Andaje de Balena	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
...	CUMPLE	...	CUMPLE	...	CUMPLE