

ACCIÓN GENERAL		2. DATOS DEL PROPIETARIO		Doc. CC.00 NIT ()		VALLE DEL CAUCA	
Nombre o Razón social		JUAN CAMILO		C.C.00 NIT ()		SANTO AGUSTÍN DE CALI	
PÉREZ SILVA		Teléfono		3145428851		Línea	
3. DATOS DEL VEHÍCULO		Clase		MICROBUS		Marca	
Servicio		Público		Color		VIN o Chasis	
País		COLOMBIA		Combustible		DIESEL	
No. de licencia		13027038920		Código de verificación		53904	

El criterio de aprobación o no de una revisión preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director técnico de CDA. La revisión preventiva es entendida como la inspección y la obtención de datos para analizar los resultados, sin emitir calificación. Ver Resolución 315 min. transporte

Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A

b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza
automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para
vehículos tipo remolques

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

53904

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Visual: luz de freno izquierdo estroper
rotula superior de tijera mal estado
labrado llanta derecha del eje 2: 4.17
labrado llanta izquierda del eje 1: 4.07
labrado llanta derecha del eje 1: 4.07
labrado llanta izquierda del eje 2: 4.36
labrado de llanta de repuesto 1: 3.98
Luces:
Gases: Densidad de Humo: Permisible: 5.0 (m³)

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

MARLYN YISNETH CONTRERAS CACERES

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspección visual
Foto
Luces
Ruido
Freno
Desviación
Suspension

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO
BRAYAN DIAZ DUQUE
DANIEL EDUARDO MARIN RODRIGUEZ
ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO
ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO
ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO
ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO
ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO