

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



DIAGNOSTICENTRO LOS LIBERTADORES, NIT: 9001436269
Calle 42 N° 8 -11 y Calle 41 N° 8 - 56, PALMIRA (VALLE DEL CAUCA)
TEL: 6022855842 - 3186322807

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2024-05-10	Nombre o razón social WILLIAM YEPES GARCIA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 16702186
Dirección C 51 # 31 . 54	Teléfono 3007399760	Ciudad Palmira

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa GVT295	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10030144415	Fecha Matrícula 2023-09-30	Color Blanco galaxia	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD205RM789999
No. Motor J759Q247070	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1598	Kilometraje 148001	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa GVT295	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10030144415	Fecha Matrícula 2023-09-30	Color Blanco galaxia	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD205RM789999
No. Motor J759Q247070	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1598	Kilometraje 148001	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

6. Suma de la intensidad de todas las luces

4. Emisiones Audibles

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad Baja Derecha	Mínimo	Unidad klux/1m	Inclinación	Rango %	Unidad Intensidad	Máximo	Unidad klux/1m
-	-	dBA		Baja Izquierda		klux/1m		%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 83.50	Delantera Derecha	Valor 88.20	Trasera Izquierda	Valor 68.50	Trasera Derecha	Valor 79.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
89.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3624.00	3660.00	N	Eje 1 Derecho	3374.00	3830.00	N	6.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	2317.00	2828.00	N	Eje 2 Derecho	2274.00	2641.00	N	1.86	30	%
25.30	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1 -0.28	Eje 2 3.63	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emisiones de gases

Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
	Vr Norma	CO	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	Ralentí	%
	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%		%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

2878

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2024-05-10 GVT295 10:47



2024-05-10 GVT295 10:43

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CARLOS EDUARDO RIVERA CALDERON

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

Jesus Antonio Bejarano Hernandez [Inspección sensorial inferior], Jesus Antonio Bejarano Hernandez [Foto trasera], Jesus Antonio Bejarano Hernandez [Tercera placa], Andres Fernando Jimenez Rodriguez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Foto delantera], Jesus Antonio Bejarano Hernandez [Inspección sensorial exterior], Jesus Antonio Bejarano Hernandez [Inspección sensorial interior], Jesus Antonio Bejarano Hernandez [Profundidad de labrado], Jesus Antonio Bejarano Hernandez [Inspección sensorial motor].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)





FORMATO DE RESULTADOS DE REVISION

PREVENTIVA

Dia Mes Año
 Fecha: **10** **05** **2024**

No. Formulario:

12

Modelo:	2024	Placa:	GVT295	Marca:	RENAULT
Empresa:				Clase:	CAMPERO
Propietario:	WILLIAM YEPES GARCIA			Celular / Telefono:	3007399760

ESTADO DEL MOTOR	C	NC	NA
Estado Cableado Electrico	X		
Fugas de aceite	X		
Soporte bateria	X		
Fuga de combustible	X		
Fugas refrigerante	X		
Correas Motor	X		
Humo Azul	X		
Humo negro	X		

SUSPENSION	C	NC	NA
Fijación elementos de la Suspension	X		
Llantas labrado	X		
Llanta de repuesto	X		
Amortiguadores existencia / fugas	X		
Tijeras	X		
Terminales de dirección	X		
Rotulas	X		
Ballestas / resortes	X		
Pernos / Tuercas Ruedas	X		

TRANSMISION	C	NC	NA
Ajuste	X		
Juego excesivo cardan	X		
Cadena - cardan	X		
Fugas de aceite	X		

FRENOS	C	NC	NA
Fugas aire o liquido	X		
Tubos y mangueras de frenos	X		
Nivel liquido	X		

CARROCERIA	C	NC	NA
Placas laterales reflectivos	X		
Placa reflectiva superior	X		
Logos / emblemas	X		
Latoneria y pintura	X		
Bomperes	X		
Pisos y estribos	X		
Chapas puertas	X		
Puerta bodega	X		
Salidas de emergencia (S.E)	X		
Mecanismos de accionamiento (S.E)			X
Placas reglamentarias	X		

EQUIPO DE CARRETERA	C	NC	NA
Extintor Vencimiento	X		
Botiquin	X		
Cruceta	X		
Tacos	X		
Repuestos - Herramienta	X		
Gato	X		

CABINA	C	NC	NA
Tacómetro	X		
Luces interiores	X		
Dispositivo de cobro (Taximetro)	X		
Control de velocidad (si aplica)	X		
Luz techo	X		
Luz tablas			X
Anclaje sillas	X		
Silleteria y cojineria	X		
Cinturones de seguridad	X		
Timbre			X
Estado de pisos	X		

LUCES EXTERIORES	C	NC	NA
Luces bajas	X		
Luces altas	X		
Luz de posición	X		
Direccionales	X		
Luz de freno	X		
Luz reversa	X		
Alarma de reverso	X		
Luces de parqueo	X		
Pito	X		
Espejos	X		
Plumillas	X		

CAJA VELOCIDADES	C	NC	NA
Funcionamiento embrague	X		
Fugas de aceite	X		
soporte caja	X		
Juego barras accionamiento caja	X		

- El CDA NO se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas excede las condiciones normales de funcionamiento en las vías.
 - El CDA no se responsabiliza por elementos de valor dejados dentro del vehículo.
 - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido de las mismas.
 - Esta inspección no está sujeta a futuras visitas del vehículo al CDA para RTM y EC, ya que ésta deberá realizarse bajo todos los parámetros de ley, por lo tanto el CDA mantiene su independencia e imparcialidad en los resultados.
 - Estos resultados no reemplazan el certificado de Revisión Técnico-mecánica y Emisiones contaminantes.
 - Esta inspección se realizará en una única visita y el cliente es responsable de realizar las respectivas correcciones y la verificación de las mismas.

Observaciones: Extintor: Octubre 2024

JEFE TECNICO



Jesus Antonio Bejarano Hernandez

OPERARIO TECNICO

CALLE 42 No. 8 - 11 - Frente al Club Campestre - Tel 2855842 - 2855843