



REVISIÓN PREVENTIVA

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA TRADEX SAS Nit.
900.333.982-1

HACE CONSTAR:

Que el Sr. **JOSE DANI RUIZ MEJIA** identificado con cedula de ciudadanía. 80.230.796, se presentó en las instalaciones del CDA TRADEX SAS ubicadas en la Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28 con el vehículo de placa **SQY273**.


Que el vehículo de placa **SQY273** realizó la revisión preventiva con fecha **18/05/2024**.

Que el resultado final de la revisión preventiva del vehículo de placa **SQY273** es: **SIN OBSERVACIONES**, según consta en el informe de revisión No. 1554.

Que la vigencia de la revisión preventiva es de dos meses contados a partir de la fecha **18/05/2024**.

Esta constancia se expide en cumplimiento de la Resolución 315 del 06 de febrero de 2013 modificado por resolución 378 del 15 de febrero de 2013 a solicitud del Sr. **JOSE DANI RUIZ MEJIA** identificado con cedula de ciudadanía. 80.230.796.

En constancia se firma por EL DIRECTOR TÉCNICO en el Municipio de Tuluá, el día **18/05/2024**, según se indica a continuación:


CDA TRADEX S.A.S.
NIT 900.333.982-1
Cra. 31 N° 24-28
ING. JERSSON ACOSTA URRIAGO
DIRECTOR TÉCNICO
CDA TRADEX SAS
Matricula Profesional No. VL206-112778

Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28
Teléfono: (2) 2347941-2347942. Celular: 3182529226
Email: cdatradextulua@gmail.com
Tuluá-Valle



REVISIÓN PREVENTIVA

CDA TRADEX S.A.S.

NIT. 900.333.982-1

Consecutivo N° 1554

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2024/05/18	Nombre o Razón Social JOSE DANI RUIZ MEJIA	Documento de identidad CC (X) NIT ()	No. 80230796
Dirección CL 24 6 11	Teléfono fijo o número de celular 3226526670	Ciudad TULUA	Departamento Valle del Cauca
Correo Electrónico ruizdanny0320@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SQY273	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2019	Número Licencia de Tránsito 10018600231	Fecha matrícula 2018/04/19	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión GASOLINA	VIN o Chasis 9FBHSR5B6KM337972
No de Motor E412C121027	Tipo motor CICLO OTTO	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1998	Kilometraje 122514	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) NO APLICA	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2022/07/17	Conversión GNV SI () NO (X) NA ()	Fecha Vencimiento GNV	

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultánea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	14,6			2,5	lux	SI
		Inclinación	1,80			0,5 - 3,5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	14,5			2,5	lux	SI
		Inclinación	1,80			0,5 - 3,5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	34,7				lux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	34,5				lux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	3,50				lux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	3,20				lux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 105,0			Máxima 225	Unidad lux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

5. SUSPENSION (adherencia) (si aplica)									
Valor		Valor		Valor		Valor		Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	60,0	Delantera Derecha	61,0	Trasera Izquierda	56,0	Trasera Derecha	62,0	40	%

6. Frenos

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3114	4126	N	Eje 1	3087	4089	N	0,87	(20, 30)	30	%
Eje 2	2325	3625	N	Eje 2	2298	3688	N	1,16	(20, 30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				69,7		50		%			

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
22,2	18	%	Sumatoria Izquierdo	1745	7751	N	Sumatoria Derecho	1698	7777	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	0,98	Eje 2	1,41	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	[-10, 10]	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	--------	-----------	--------	------

ESTADO DE LOS MECANISMOS

COMPONENTES	ESTADO	OBSERVACIONES
CARROCERÍA Y CHASIS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
HABITACULO CONDUCTOR Y PASAJEROS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SALIDAS DE EMERGENCIA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE FRENOS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DIRECCIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
RINES Y LLANTAS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
MOTOR	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
TRANSMISIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES