


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		Nombre o razón social		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
2024-06-06		JHON JAIRO VERGARA		Documento de identidad			
Dirección		CRA 3 15 74		Teléfono		1000000	
Ciudad		Cali		Departamento		Valle del cauca	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	WGO468	País	Colombia	Servicio	Público	Clase	Camioneta
Modelo	2016	No. de licencia de tránsito	10026646770	Fecha Matricula	2016-06-01	Marca	Renault
No. Motor	AE90Q246126	Tipo Motor	OTTO	Cilindraje	1558	Color	Blanco atica
Kilometraje		519805		Combustible	Gas - gasolina	VIN o Chasis	9FBH5RAA5FM368358
Número de Sillas		5		Vidrios Polarizados	SI () NO ()	Bindaje	SI () NO (X)




2024-06-06 WGO468 13:59
2024-06-06 WGO468 14:10

Suspensión (si aplica)																																															
Delantera Izquierda			Valor 80.20		Delantera Derecha			Valor 76.10		Trasera Izquierda			Valor 65.80		Trasera Derecha			Valor 78.30		Mínimo 40		Unidad %																									
Frenos																																															
Eficacia total			Mínimo		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad																								
55.20			50		%		Eje 1 izquierdo		2196.00		3892.00		N		Eje 1 Derecho		2042.00		3962.00		N		7.01		30 %																						
							Eje 2 izquierdo		1738.00		3053.00		N		Eje 2 Derecho		1604.00		2814.00		N		7.71		30 %																						
Eficacia auxiliar			Mínimo		Unidad		Eje 3 izquierdo				N		Eje 3 Derecho				N				30 %																										
10.00*			18		%		Eje 4 izquierdo				N		Eje 4 Derecho				N																														
							Eje 5 izquierdo				N		Eje 5 Derecho				N																														
Desviación lateral																																															
Eje 1 -3.38				Eje 2 -1.22				Eje 3				Eje 4				Eje 5				Máximo ±		10		Unidad m/km																							
Inspección Visual																																															
Terminales Batería								CUMPLE								Salidas de emergencia y Mantillo								CUMPLE								Eje4 finta derecha								CUMPLE							
Pernos								CUMPLE								Eje3 finta derecha								CUMPLE								Eje2 Rln Izquierdo								CUMPLE							
Botulas inferiores								CUMPLE								Eje5 Rln Derecho								CUMPLE								Cinturones de Seguridad								CUMPLE							
Eje5 finta izquierda								CUMPLE								Eje4 Rln Izquierdo								CUMPLE								Direccionales								CUMPLE							
Eje5 Rln Izquierdo								CUMPLE								Eje3 finta izquierda								CUMPLE								Indicadores de tablero								CUMPLE							
Gato								CUMPLE								Retrovisores								CUMPLE								Ventanillas								CUMPLE							
Llanta de repuesto								CUMPLE								Eje2 Rln Derecho								CUMPLE								Estado Tubos Escape								CUMPLE							
Terminales								CUMPLE								Eje1 Rln Izquierdo								CUMPLE								Amortiguadores								CUMPLE							
Eje1 finta derecha								CUMPLE								Distintivo de la empresa								CUMPLE								Extintor								CUMPLE							
Parabrisas								CUMPLE								Promedio de Tiempo								CUMPLE								Soportes								CUMPLE							
Tacos								CUMPLE								Cruceta								CUMPLE								Pito								CUMPLE							
Córnera								CUMPLE								Anclaje de Batería								CUMPLE								Eje3 Rln Derecho								CUMPLE							
Luces altas								CUMPLE								Triángulos								CUMPLE								Luces bajas								CUMPLE							
Tapacartera								CUMPLE								Eje4 finta derecha								CUMPLE								Eje3 Rln Izquierdo								CUMPLE							
Basidor								CUMPLE								Brazos Axiales								CUMPLE								Resortes o Ballestas								CUMPLE							
Desempañador								CUMPLE								Tijeras								CUMPLE								Stop								CUMPLE							
Promedio de Distancia								CUMPLE								Eje1 Rln Derecho								CUMPLE								Eje2 finta derecha								CUMPLE							
Banderas								CUMPLE								Señales de advertencia								CUMPLE								Luz placa								CUMPLE							
Llave								CUMPLE								Caja de dirección								CUMPLE								Puertas								CUMPLE							
Espejos								CUMPLE								Eje1 finta izquierda								CUMPLE								Identificación Reglamentaria								CUMPLE							
Luz de parqueo								CUMPLE								Aseo General								CUMPLE								Luz interna								CUMPLE							
Botulas superiores								CUMPLE								Anclaje Sillas								CUMPLE								Botiquín								CUMPLE							
Eje4 finta izquierda								CUMPLE								Eje2 finta izquierda								CUMPLE								Pisos								CUMPLE							
Eje4 Rln Derecho								CUMPLE								Dispositivo de velocidad								CUMPLE								Reversa								CUMPLE							
Limpaparabrisas								CUMPLE								Lacreria y Pintura								CUMPLE																							

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G6 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARNETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.69	
Eje	Izquierda	Derecha