



# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz  
Electricidad  
Aire Acondicionado  
Lamina y Pintura  
Lavado de Inyectores  
Scanner

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70		PROCESO CALIDAD FORMATO HICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO Código: F- MG- 01 Fecha 15 julio 2016 Version 3							
DATOS INICIALES									
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE				
18-ene-21	2015	251.621	JAC HFC7EOM	ZNM245	1.499				
VENCE REVISION	18-mar-21								
EMPRESA AFILIADA			No.INTERNO	CONDUCTOR ASIGNADO					
724 VALET			129	JORGE LUIS BENITEZ					
PROPIETARIO	MEDINA OBANDO ADRIANA MARIA Y OTROS			3186958860					
				COMBUSTIBLE					
				GASOLINA					
DOCUMENTOS REQUERIDOS									
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento								
Tarjeta de Propiedad		10010683933							
Tarjeta de Operación	15-feb-22	188571							
Seguros Contractual		EN LINEA							
Seguros Extracontractual		EN LINEA							
Seguro Obligatorio (SOAT)		EN LINEA							
Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G.		EN EL RUMI							
Exterior	1-feb-21								
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS									
DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X				Estado Gato	X			
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X			
Cinturón de Seguridad	X				Estado Banderolas, Conos	X			
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X			
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X			
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas ( Alicates, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas )	X			
Estado Direccionales	X				Estado Llama de repuesto	X			
Estado Tapetes	X				Estado linterna	X			
Estado Tapa de Gasolina	X				SISTEMA ELÉCTRICO				
Estado Exploradoras	X				DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
Estado Lámina	X					B	R	D	
Estado Pintura	X				Luces altas	X			
Estado Vidrios	X				Luces Bajas	X			
Estado Puertas	X				Luces del Tablero	X			
Estado Seguros	X				Luces Medias	X			
Estado Cojinería	X				Direccionales	X			
Estado Limpiabrisas	X				Luces de los Frenos	X			
Estado Pedales (Gomas)	X				Luces de Reversa	X			
Estado Nivel de Aceite	X				Pito de Reversa				NO APLICA
Nivel de Líquido de Frenos	X				Sensor de Velocidad	X			
Estado Nivel Refrigerante	X				Indicador de Combustible	X			
Estado Llantas	X				Estado de Batería	X			
Estado rines	X				Estado Pito	X			
Estado Pernos	X				Encendido	X			
					Estado Emergencia	X			
					Estado aire Acondicionado	X			


ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 📞 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co



NOMBRE	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA
SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES				NO APLICA
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
<b>NOTAS</b>				
<b>SE LE REALIZA REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA</b>				
LLANTAS DELANTERAS 80% -LLANTAS TRASERAS 80%-LLANTA REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE				
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL:308 7622 CEL. 315 716 7889				
<b>ESTADO GENERAL DEL VEHICULO</b>				
<b>INTERNO</b>		<b>EXTERNO</b>		
/EX/ MB/ B/R/D/		/EX/ MB/ B/R/D/		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Aprobado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Rechazado <input type="checkbox"/></p> <p><b>ELABORÓ</b></p> <p>FIRMA: ANIBAL GUTIERREZ</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>CARGO: JEFE DE PATIO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gerente General NIT: 901.154.110-1</p> </div> <div> <p><b>REVISÓ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ</p> <p>CARGO: INGENIERO MECANICO</p> </div> </div>				

MONICA VALENCIA