


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003524-2407



CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-07-20	Nombre o razón social HERNANDEZ TABARES WILMAN	Documento de identidad CC. (X) NIT. () CE. ()	Nº. 16737967				
Dirección CALLE 70 # 1B2 - 20	Teléfono 3216574972	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa GEU562	Marca FORD	Línea RANGER	Clase CAMIONETA	Modelo 2020	Cilindrada 3198	Kilometraje 208300	
Tipo de uso PÚBLICO	No Licencia Tránsito 10019506738	Combustible DIESEL	Color BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor MICHAEL URBINA ESCOBAR		



Fecha 2024-07-20, Placa GEU562 Hora 10:39

Fecha 2024-07-20, Placa GEU562 Hora 10:40

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 45	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 44	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 54,6	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 3489 3183	Peso 7063 5297	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 3330 3025 5199	Peso 6278 N N
Eficacia Auxiliar	Mínimo 19,1	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo					4,6 5	30 %
Desviación Lateral									

Eje 1	-2	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha						NO APLICA
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha						NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho						NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierda						CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho						CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo						CUMPLE
G1 Rótulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo						CUMPLE
G1 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho						NO APLICA
G1 Resortes o Balastros	CUMPLE	G1 Linerma	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tnangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho						NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1 Limpiahabacrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho						NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1 Pilas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura						CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería						CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería						CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección						CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales						CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales						CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor						CUMPLE
G1 Direcionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos						CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia						NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo						NO APLICA

G1 CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS
G2 SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Sección para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.23
Izquierda		
Eje 1	9.52	9.73
Eje 2	9.15	9.85

ENIS FELICIA GUEVARA MEZA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.