

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-10-15	Nombre o razón SANTIBIBIAN AYALA FLOR	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 67018214
Dirección CRA 1D 2 56 35	Teléfono 1000303	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESZ013	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2021	No. de licencia de 100281707276	Fecha Matrícula 2020-12-07	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595MM739721
No. Motor 2842Q256060	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 127056	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-10-15 ESZ013 08:59



2024-10-15 ESZ013 09:01

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77.80	Delantera Derecha	Valor 85.80	Trasera Izquierda	Valor 84.80	Trasera Derecha	Valor 89.50	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza Peso Unidad			Fuerza Peso Unidad			Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2290.00	3878.00	N	Eje 1 Derecho	2311.00	3706.00		
59.20	50	%	Eje 2 izquierdo	1320.00	2597.00	N	Eje 2 Derecho	1518.00	2393.00	N	13.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
20.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral

Eje 1 0.02	Eje 2 0.07	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Direccionales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE

Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.40
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.29	6.11
Eje2	6.20	6.54

CEK SOL ARROYO
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)