

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR



FORMATO DE PREVENTIVA No. 151605

900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2021-11-10	Nombre o Razon Social JHON JAMES VITERI VITERI	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa WDL193	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2020	Vencimiento SOAT 2022-03-22	Vencimiento RTM 2022-03-10	Kilometraje 144174	Combustible GASOLINA	Empresa PARTICULAR	

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total 0 Minimo >=50 Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO

No Consecutivo : 151605

NOMBRE DEL INSPECTOR: ANDERSON MARTINEZ

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.

C O M F A N D I
N I T 8 9 0 . 3 0 3 . 2 0 8 - 5

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
Para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi

999919	recaudo	sim-202111	150.000
VALOR	DOC		150.000
NIT	:	1041075594	20211111
PIN	:	8835722530	
PLANILLA	:	1041075594	
PERIODO	:	202111	

Efectivo		TOT	150.000
CAMBIO			150.000
			0

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

	Último día de pago sin mora
	2

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas en la legislación que rige. Servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá: 343 2949 - Call: 554 0515 - Medellín: 514 6569 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 01 8000 97 9711

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE

Prefatura

02-01, 10:46:42 AM

3 RTI000 SERVICIOS FAMILIARES 4
CONCEPTO : recaudo simple
METHO : 0435/22350
VTOUR : 150000
FECHA : 2021/03
PERIODO : 2021/0
21/01/13 1437 563 003 0225 46556
Referencia pago (PIN): 8835722530

Dirección	CL 42 #47 - 04		
Teléfono	3113405152		
Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Identificación			

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS																																															
te después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A., da por entendido que el mación suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.																																															
Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																											
CCF	IBC	IBC	IBC	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Total																																			
0	0	0	0	Administradora P. (1.15%)	Administradora P. (1.15%)	Administradora P. (1.15%)	Administradora P. (1.15%)	Administradora P. (1.15%)	Administradora P. (1.15%)	Administradora P. (1.15%)	Administradora P. (1.15%)	\$ 150.000																																			
0	0	0	0	\$ 800.528	\$ 36.400	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528	\$ 900.528																													
Aportes FES				Aportes Salud				Aportes Riesgos				Aportes Caja				Aportes Sena				Aportes ICBF				Aportes EPS				Aportes Min. Educacion				Aportes Licencias, Suelos				Aportes incapacidades, Incapacitación, ARB				SUSTITUTIVA DE INTERESES DE INTERESES				TOTAL TOTAL TOTAL FINAL			
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										
Período de cotización salud												Periodo de cotización salud												Periodo de cotización salud																							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
2																																															
Lata hábil de pago sin mora												Lata hábil de pago sin mora												Lata hábil de pago sin mora																							

A standard 1D barcode is positioned vertically on the left side of the page. It is used to identify the product and contains the number 888835722530000000991231.

A standard 1D barcode is located in the top right corner of the page. It is a vertical line pattern used for document tracking and identification.

le Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.