

PARA VEHÍCULOS



CDA
LA PLAYA S.A.S.

Centro de Diagnóstico
La Playa S.A.S.
NIT 900575363
Carrera 17 N° 22 - 41 CALI Tel
4444214

FECHA

Fecha de prueba:
2024-11-09

Nombre o razón social:

NELLY EMPERATRIZ PANTOJA BONILLA

Dirección:

CR 24 56 A 22

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 66784658

Ciudad:

CALI

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

Placa:
GV8970

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:
CAMIONETA

Modelo:
2024

Cilindrada:
1598

Kilometraje:
44653

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Transito:
10028542791

Combustible:
GASOLINA - GAS

Color:
BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:
MARLON GIOVANNI SALDÀA DAVILA

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2024-11-09 Placa GV8970 Horas 11:25

Fecha 2024-11-09 Placa GV8970 Horas 11:25

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 71	Trasera Izquierda	Valor 69	Trasera Derecha	Valor 65	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 63,6	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2836	Peso 4032	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2841
				Eje 2 Izquierdo	1788	3345	N	Eje 2 Derecho	3708
Eficacia Auxiliar									
	Mínimo 20,4	Unidad 18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho	1764
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho	3345
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho	N
Desviación Lateral									
Eje 1	-7,5	Eje 2	4,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de la batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Resortes o Balas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Limplaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cajonería	CUMPLE	G1 Cajonería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Venianillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Puntas	CUMPLE	G1 Sistemas de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA				

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.22	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,66	3,71
Eje 2	4,04	4,07

ENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR
LA PLAYA S.A.S.
NIT. 900.575.363 -0


ING. JUAN CAMILO ZARATE MARIN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.