

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003878-2501



CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-01-24	Nombre o razón social: HERNANDEZ TABARES WILMAN				Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 16737967	
Dirección: CALLE 70 # 1B2 - 20	Telefono: 3216574972				Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA	

Placa:		Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
GEU562	FORD	RANGER	CAMIONETA	2020	3198	239303	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019506738	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor:	MICHAEL URBINA ESCOBAR	



Fecha 2025-01-24, Placa GEU562 Hora 16:03



Fecha 2025-01-24, Placa GEU562 Hora 16:03

Suspensión (SI aplica)

Delantera Izquierda	Valor 53	Delantera Derecha	Valor 44	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 61	Mínimo 40	Unidad %	
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo 57,5	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 4110	Peso 6965	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3800	Peso 6376	
			Eje 2 Izquierdo	3030	5297	N	Eje 2 Derecho	2830	5297	
Eficacia Auxiliar										
20,6	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral

Eje 1	4	Eje 2	9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Resores o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		NO APLICA	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Bolíquio	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA		NO APLICA	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						NO APLICA	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA						NO APLICA	

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
7,29		8,11
Eje 1		
11,25		12,03
Eje 2		

ENIS FELICIA GUEVARA MEZA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.