


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000177-2501



CDA REVINORTE

NIT 9013675123

AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel

3164793922

## FECHA

Fecha de prueba: 2025-01-20

Nombre o razón social: SERGIO CUELLAR

Dirección: AV3VN#40-41

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1107090460

Teléfono: 3175400681

Ciudad: CALI

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Placa: WDT884

Marca: JAC

Línea: HFC1037D3KSV

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2022

Cilindrada: 1999

Kilometraje: 142032

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10024508943

Combustible: DIESEL

Color: PLATA

Empresa:

Conductor:

SERGIO CUELLAR



Fecha 2025-01-20, Placa WDT884 Hora 10:00



Fecha 2025-01-20, Placa WDT884 Hora 10:04

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 64	Trasera Izquierda	Valor 83	Trasera Derecha	Valor 53	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo 78,1	Unidad % 50	Fuerza Eje 1 Izquierdo	Peso 3300	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 3141	Unidad N	Desequilibrio 4,8	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	2787	N	Eje 2 Derecho	2435	N	12,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 34,8	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Asce General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	-CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Páno	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Serials de advertericia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,98
Izquierda		Derecha
Eje 1	6,78	6,86
Eje 2	6,92	6,84

LUIS GABRIEL PATIÑO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.