

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**


No: 00000186-2502



CDA REVINORTE
NIT 9013675123
AV 3 NORTE 40 N 85 - CALI Tel
3164793922

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-02-21	Nombre o razón social: EINER ORTIZ			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 83028784		
Dirección: CALLE 14 #28 - 08	Telefono: 3105871024			Cludad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA		

Placa: WPR896	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 65238
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10021397629	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	EINER ORTIZ



Fecha 2025-02-21, Placa WPR896 Hora 15:48



Fecha 2025-02-21, Placa WPR896 Hora 15:50

Suspensión (Si aplica)						
Delantera Izquierda	Valor 41	Delantera Derecha	Valor 76	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha
Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
Eje 1 Izquierdo	2628	N	Eje 1 Derecho	2739	N	4,1
Eje 2 Izquierdo	2263	N	Eje 2 Derecho	2130	N	5,9
Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Inspección Sensorial									
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Unidad %
G1	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Andaje sillitas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Espesos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1	Pilo	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE	
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE	
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Exntor	CUMPLE	G1	Cojineria	CUMPLE	
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Boquín	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE	
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE	
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE	
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE	
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE	

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.15	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	7.13	7.11
Eje 2	7.26	7.24

YEISON ANDRES MORENO URRUTIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.