

15/5/25, 12:56 p.m.

Imprimir Reporte Vehículos

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 209200

900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHÍCULO		Documento	No.
Fecha de la Prueba 2025-05-25		Nombre o Razón Social MOVIED SOLUCIONES LOGÍSTICA SA			
Dirección		Teléfono		Ciudad	Departamento
3. DATOS DEL VEHÍCULO					
Placa LPL 151	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase CAMIONETA	Marca CHANGAN
Modelo 2023	Vencimiento SOAT 2025-07-09	Vencimiento RTM 2025-07-11	Kilometraje 87428	Combustible GASOLINA	Empresa PARTICULAR
4. Suspensión					
Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0
				Trasera Derecha	Valor 0
5. Frenos					
Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
Eje 1 izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0
Eje 2 izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho	
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho	
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho	
6. Desviación Lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo 10 Unidad m/Km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCIÓN PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 209200
----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: ALEJANDRO JARAMILLO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.