

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001035-2503



Centro De Diagnóstico Automotriz La Playa S.A.S.  
NIT 900575363  
Carrera 17 N° 22 - 41 CALI Tel 4444214

FECHA  
Fecha de prueba  
2025-03-31

Nombre o razón social

WILLIAM FERNANDEZ MENES

Dirección:

CAR 49 18A 06

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 18762858

Ciudad

CALI

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

Placa  
ETK207

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2020

Cilindrada:

1599

Kilometraje:

130

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10025556622

Combustible:

GASOLINA


Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

WILLIAM FERNANDEZ MENES



Fecha 2025-03-31 Placa ETK207 Hora 07:50

Fecha 2025-03-31 Placa ETK207 Hora 07:50

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 56	Delantera Derecha	Valor 67	Trasera Izquierda	Valor 71	Trasera Derecha	Valor 80	Mínimo 40				
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo 61,7	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2355 1844	Peso 4081 2884	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 2413 1827	Peso 3973 2717	Unidad N N	Desequilibrio 2,4 0,9	Máximo 30 30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 20,1	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo									
Desviación Lateral									Unidad			
Eje 1	-1,3	Eje 2	-1,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5			Máximo ± 10			

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho
G1 Resortes o Ballestas	NO APLICA	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo
G1 Pitó	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cajonera
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS R	
Rueda De Repuesto	
Izquierda	
Eje 1	3,2
Eje 2	4

CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
AUTOMOTOR  
**LA PLAYA S.A.S.**  
NIT. 900.575.363 -0

JLZ  
ING. JUAN CAMILO ZARATE MARIN