

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001105-2505



CDA
la playa

Centro De Diagnostico Automotor
La Playa S.A.S
NIT 900575363
Carrera 17 N° 22 - 41 CALI Tel
444214

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2025-05-31	Nombre o razón social: WILLIAM FERNANDEZ MENESES	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 16762658
Dirección: CAR 49 18A 06	Teléfono: 3165116137 Cel 3165116137	Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: ETK207	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10025556622	Combustible: GASOLINA	Modelo: 2020
	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Cilindraje: 1599
		Conductor: WILLIAM FERNANDEZ MENESES	Kilometraje: 133252



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda		Valor 74	Delantera Derecha		Valor 82	Trasera Izquierda		Valor 64	Trasera Derecha		Valor 75	Minimo 40	Unidad %		
Frenos															
Eficacia Total	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67,6	50	%	Eje 1 Izquierdo		2836	4101	N	Eje 1 Derecho		2750	3914	N	3	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		1955	2943	N	Eje 2 Derecho		1742	2766	N	10,9	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral															
Eje 1	-2,9	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad		(m/km)		
Inspección Sensorial															
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE		G1	Luz de parqueo		CUMPLE		G1	Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE		G1	Luz interna		CUMPLE		G1	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Anclaje sillas		CUMPLE		G1	Luz Placa		CUMPLE		G1	Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Estado tubos escape		CUMPLE		G1	Luces Altas		CUMPLE		G1	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Aseo General		CUMPLE		G1	Luces Bajas		CUMPLE		G1	Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Espejos		CUMPLE		G1	Indicadores de tablero		CUMPLE		G1	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Pernos		CUMPLE		G1	Terminales Bateria		CUMPLE		G1	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Soportes		CUMPLE		G1	Anclaje de bateria		CUMPLE		G1	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Rotulas Superiores		CUMPLE		G1	Desempeñador		CUMPLE		G1	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Rotulas Inferiores		CUMPLE		G1	Cruzeta		CUMPLE		G1	Eje3 Rin Derecho		NO APLICA		
G1	Resortes o Ballestas		CUMPLE		G1	Linterna		CUMPLE		G1	Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G1	Amortiguadores		CUMPLE		G1	Triangulos		CUMPLE		G1	Eje4 Rin Derecho		NO APLICA		
G1	Tijeras		CUMPLE		G1	Banderola		CUMPLE		G1	Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G1	Limpaparabrisas		CUMPLE		G1	Tacos		CUMPLE		G1	Eje5 Rin Derecho		NO APLICA		
G1	Retrovisores		CUMPLE		G1	Llanta de respuesto		CUMPLE		G1	Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G1	Pilo		CUMPLE		G1	Gato		CUMPLE		G1	Lateral y Pintura		CUMPLE		
G1	Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G1	Herramienta		CUMPLE		G1	Tapiceria		CUMPLE		
G1	Parabrisas		CUMPLE		G1	Extingtor		CUMPLE		G1	Cojneria		CUMPLE		
G1	Ventanillas		CUMPLE		G1	Botiquin		CUMPLE		G1	Caja de Direccion		CUMPLE		
G1	Puertas		CUMPLE		G1	Señales de advertencia		CUMPLE		G1	Terminales		CUMPLE		
G1	Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G1	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G1	Brazos Axiales		CUMPLE		
G1	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G1	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G1	Bastidor		CUMPLE		
G1	Direccionales		CUMPLE		G1	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G1	Pisos		CUMPLE		
G1	Stop		CUMPLE		G1	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G1	Promedio de Distancia		CUMPLE		
G1	Reversa		CUMPLE		G1	Eje3 llanta Derecha		NO APLICA		G1	Promedio de Tiempo		CUMPLE		

G1: CARROCERÍA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

**CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR
LA PLAYA S.A.S.
NIT. 900.575.363-0**

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.27	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.25	2.33
Eje 2	2.02	2.14

RDR

ING. RUBEN DARIO RODRIGUEZ HINCAPIE
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.