

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av Vásquez Cobo #
28N-37, CALI (VALLE DEL CAUCA)
TEL: 3799616


FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-04-16	Nombre o razón MIGUEL DELER MARTIN	Documento de identidad CC () NIT () CE (X) No. 375550
Dirección CALLE 1C 100 BIS OESTE 52 BLOQUE 81 APT 304	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa NOW919	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2025	No. de licencia de 100331611280	Fecha Matrícula 2024-04-19	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SR0E2SM936762
No. Motor J759Q287000	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-04-16 NOW919 09:14

2025-04-16 NOW919 09:19

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.80	Delantera Derecha	Valor 77.70	Trasera Izquierda	Valor 87.30	Trasera Derecha	Valor 88.60	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2496.00	3542.00	N	Eje 1 Derecho	2294.00	3464.00	N	8.09	30	%
61.80	50	%	Eje 2 izquierdo	1427.00	2662.00	N	Eje 2 Derecho	1240.00	2399.00	N	13.10	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.02	Eje 2 0.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	--------------	----	-------------

Inspección Visual

Tapicería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE

Soportes	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.72
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.16	5.28
Eje2	5.08	4.84

JHOMER MIGUEL BASTIDAS BASTIDAS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)