

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-06-16	Nombre o razón social MIGUEL DELE MARTIN				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 375550		
Dirección CL 1 C 100BIS OESTE 52			Teléfono 1000000	Ciudad San pedro		Departamento Valle del cauca	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa NOW919	País Colombia	Servicio Público		Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan	
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10031611280	Fecha Matrícula 2024-04-19		Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SR0E2SM936762	
No Motor J759Q287000	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1598	Kilometraje 49319	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
2025-06-16 NOW919 15:26				2025-06-16 NOW919 15:36			

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 75.00	Delantera Derecha	Valor 67.60	Trasera Izquierda	Valor 69.30	Trasera Derecha	Valor 69.00	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia total	Minimo 70.50	Unidad 50 %	Fuerza 2640.00	Peso 3615.00	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2715.00	Peso 3337.00	Unidad N
Eje 1 izquierdo	1545.00		1596.00	2669.00	N	Eje 2 Derecho	1596.00	2425.00	N
Eje 2 izquierdo						Eje 3 Derecho			%
Eje 3 izquierdo						Eje 4 Derecho			%
Eje 4 izquierdo						Eje 5 Derecho			%
Eje 5 izquierdo									

Eje 1 -0.14	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual						
Pernos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Llimaparabrisas	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Lafoneria y Pintura	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

Rueda de repuesto		4.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.50	6.50
Eje2	5.29	5.99


Sergio Andrés Aguirre Prada
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)