

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001147-2507

Centro De Diagnóstico Automotriz
La Playa S.A.S
NIT 900575363
Carrera 17 N° 22 - 41 CALI Tel
4444214



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-07-26	Nombre o razón social: WILLIAM FERNANDEZ MENESES			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 16762658
Dirección: CAR 49 18A 06		Teléfono: 3165116137 Cel 3165116137		Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA

Placa:		DATOS DEL VEHICULO			
ETK207	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1599 Kilometraje: 135690
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Transito: 10025556622	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: WILLIAM FERNANDEZ MENESES



Fecha 2025-07-26 Placa ETK207 Hora 14:41

Fecha 2025-07-26 Placa ETK207 Hora 14:42

Delantera Izquierda	Valor 73	Delantera Derecha	Valor 82	Suspensión (Si aplica)			Valor 85	Trasera Derecha	Valor 84	Mínimo 40	Unidad %
				Fuerza	Peso	Unidad					
Eficacia Total	Mínimo 71,7	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	2907	3973	N	Eje 1 Derecho	2828	3828	N	2,7
Eficacia Auxiliar	Mínimo 20,7	Unidad 18 %	Eje 2 Izquierdo	1847	2541	N	Eje 2 Derecho	1738	2659	N	5,9
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				30 %
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				30 %
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Eje 1	0,6	Eje 2	-3,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	------	-------	-------	-------	-------------	--------	--------

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA						
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA						
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.22	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,24	
Eje 2	3,11	

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR
LA PLAYA S.A.S.
NIT. 900.575.363 -0

RDR

ING. RUBEN DARIO RODRIGUEZ HINCAPIE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.