

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0000271-2508
CDA REVINORTE
 NIT 9013675123
 AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel
 3164793922

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	DIEGO ISAZA		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 16928565			
2025-08-16		Telefono:	3206885011	Ciudad:	CALI				
Dirección:	AV 2A # 75 HN - 35			Departamento:	VALLE DEL CAUCA				
Placa:		Marca:	Línea:	DATOS DEL VEHICULO	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:	
ETK939	RENAULT	DUSTER	Color:	CAMIONETA	2023	1598	128253		
Servicio:	No Licencia Tránsito: PÚBLICO	Combustible: GASOLINA	Color:	Empresa:	Conductor:				
	10028424437	BLANCO GLACIAL (V)		DIEGO ALONSO ISAZA VILLA					



Fecha 2025-08-16, Placa ETK939 Hora 14:21

Fecha 2025-08-16, Placa ETK939 Hora 14:35

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 64	Trasera Izquierda	Valor 43	Trasera Derecha	Valor 50	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
53,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	1362	2502	N	Eje 1 Derecho	1363	2403	0,1	30
			Eje 2 Izquierdo	1638	3345	N	Eje 2 Derecho	1627	2992	0,7	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
29,8	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	4,2	Eje 2	-4,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latoneria o Pintura	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latoneria o Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cajonería	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE										
G1 Reversa	CUMPLE										

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.12	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,39	5,23
Eje 2	4,36	4,69

YONATHAN JAVIER ENRIQUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.