


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-09-03	Nombre o razón JOSIBALBEIRO SERNA BUITRAGO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 94455166
Dirección CRA 73A 1 C 94	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa KTN225	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10029432979	Fecha Matrícula 2022-10-31	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD20XPM426613
No. Motor J759Q165514	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 151295	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2025-09-03 KTN225 17:26

2025-09-03 KTN225 17:32

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.70	Delantera Derecha	Valor 88.30	Trasera Izquierda	Valor 84.20	Trasera Derecha	Valor 67.90	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2054.00	N	Eje 1 Derecho	2759.00	N	25.60*	30	%
66.40	50	%	Eje 2 izquierdo	1948.00	N	Eje 2 Derecho	2455.00	N	20.70*	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
17.30*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.09	Eje 2 -0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.92
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.72	5.95
Eje2	5.12	5.38

  
CEK SOL ARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)