

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



CDA LOS AMIGOS S.A.S.
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-21 Tel
3043989631
YUMBO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social:		GUILLERMO PARRA RIVAS		Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 16724045
Fecha de prueba: 2025-08-30		Teléfono:		3104978295		Ciudad: YUMBO	Departamento: VALLE DEL CAUCA
Dirección: CARRERA 2# 8-76 BELALCÁZAR		DATOS DEL VEHICULO					
Placa: NQL388	Marca: RENAULT	Línea:	DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2026	Cilindrada: 1598	Kilometraje: 16680
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10034930247	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:		Conductor: HÉCTOR FABIO BERMUDEZ	



Fecha 2025-08-30, Placa NQL388 Hora 10:45

Fecha 2025-08-30, Placa NQL388 Hora 10:47

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75	Delantera Derecha	Valor 81	Trasera Izquierda	Valor 68	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 60,8	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1734	Peso 3355	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1441
				Eje 2 Izquierdo	1384	2717	N	Eje 2 Derecho	1933
Desviación Lateral									
Eje 1	0,5	Eje 2	1,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									

TEMAS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Tornos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Protectoras Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Faros	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
O	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Antanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Bandas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Luces	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Empeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Angulos	CUMPLE	Banderola	NO APLICA	Tacos	CUMPLE
Barra de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Motor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Ilanta Derecha	CUMPLE	Eje1 Ilanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 Ilanta Derecha	CUMPLE
Ilanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Ilanta Derecha	NO APLICA	Eje3 Ilanta Izquierda	NO APLICA
Ilanta Derecha	NO APLICA	Eje4 Ilanta Izquierda	NO APLICA	Eje5 Ilanta Derecha	NO APLICA
Ilanta Izquierda	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Rin Derecho	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	Latonera y Pintura	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Manuales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
As	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

(Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,25	4,53
Eje 2	4,18	4,33