



REVISIÓN PREVENTIVA

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA TRADEX SAS Nit.
900.333.982-1

HACE CONSTAR:

Que el Sr. **JHON JAIRO VERGARA VELASQUEZ** identificado con C.C. **80153749**, se presentó en las instalaciones del CDA TRADEX SAS ubicadas en la Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28 con el vehículo de placa **ESZ388**.

Que el vehículo de placa **ESZ388** realizó la revisión preventiva con fecha **26/09/2025**

Que el resultado final de la revisión preventiva del vehículo de placa **ESZ388** es: **SIN OBSERVACIONES**, según consta en el informe de revisión No. 2273.

Que la vigencia de la revisión preventiva es de dos meses contados a partir de la fecha **26/09/2025**.

Esta constancia se expide en cumplimiento de la Resolución 315 del 06 de febrero de 2013 modificado por resolución 378 del 15 de febrero de 2013 a solicitud del Sr. **JHON JAIRO VERGARA VELASQUEZ** identificado con C.C. **80153749**

En constancia se firma por EL DIRECTOR TÉCNICO en el Municipio de Tuluá, el día **26/09/2025**, según se indica a continuación:

Carlos Andrés Taborda Betancourt
Ingeniero en Sistemas

ING. CARLOS ANDRES TABORDA BETANCOURT
DIRECTOR TÉCNICO
CDA TRADEX SAS
Matricula Profesional No. 76255-292182VLL

Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28
Teléfono: (2) 2347941-2347942. Celular: 3182529226
Email: cdatradextulua@gmail.com
Tuluá-Valle

PROFUNDIDAD DE LAS RUEDAS (mm)

LLANTA DE REPUESTO	9,1		
EJES	IZQUIERDO	DERECHA	
EJE DELANTERO	5,03	6,17	Mínimo 1,6 mm
EJE TRASERO	5,33	5,41	


RESULTADO DE LA REVISIÓN

RESULTADO:	SIN OBSERVACIONES	GUSTAVO GUZMAN
------------	-------------------	----------------



Carlos Andrés Taborda B.
Ingeniero de Sistema
T.P. 76253-92182VI

ING. CARLOS ANDRES TABORDA B.



VIGENCIA DE LA REVISION: 2 MESES

FECHA VENCIMIENTO
2025/11/25



REVISIÓN PREVENTIVA
COA TRADEX S.A.S
NIT. 900.333.982-1

Consecutivo N° 2273

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		3. DATOS DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba: 2025/09/26		Nombre o Razón Social: JHON JAIRO VARGARA VARGARA		Correo Electrónico: JHONSY65@YAHOO.COM	
Dirección: CR 5 14 72		Teléfono fijo o número de celular: 3202482057		Ciudad: ANDALUCA	
		Documento de identidad: CC(X) NIT ()		Departamento: Valle del Cauca	

País: COLOMBIA		Servicio: PÚBLICO		Clase: CAMIONETA		Línea: RBVAULT		Línea: DUSTER	
Número de licencia de tránsito: 10035682569		Fecha matrícula: 2021/07/22		Color: BLANCO GLACIAL (V)		Combustible / Propulsión: GAS - GASOLINA		VIN o Chasis: 9FBHJD202NMB63294	
Tipo motor: CICLO OTTO		Cilindrada (cm3) (si aplica): 1598		Motorización: NO FUNCIONAL		Número de pasajeros (sin incluir conductor): 4		Bandaje: SI () NO (X)	
Fecha vencimiento SOAT: 2025/12/30		Comercio GNIV: SI (X) NO ()		NA ()		Fecha Vencimiento GNIV: 2026/09/22			

4. Medición de intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad		Máxima		Unidad	
Altura(s)	Dirección(s)	Intensidad	Inclinación	Máxima	Rango	Unidad	Simuladas (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	18,8	Intensidad	2,5	Máx		
	Inclinación	1,90		0,5 - 3,5	%		
	Izquierda(s)	19,6	Intensidad	2,5	Máx		
	Inclinación	2,00		0,5 - 3,5	%		
Alta(s)	Derecha(s)	39,6	Intensidad		Máx		
	Izquierda(s)	38,5	Intensidad		Máx		
	Derecha(s)	8,49	Intensidad		Máx		
	Izquierda(s)	8,54	Intensidad		Máx		

Delantero	Valor	61,0	Delantero	Valor	65,0	Trasero	Valor	67,0	Trasero	Valor	66,0	Unidad	%
-----------	-------	------	-----------	-------	------	---------	-------	------	---------	-------	------	--------	---

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad	
Eje 1	Fuerza	Peso	Izquierda	Fuerza	Derecho	Unidad	Desplazamiento
Eje 1	N	3826	N	2365	N		
Eje 2	N	2126	N	3757	N		
Eje 3	N	3344	N	3284	N		
Eje 4	N		N		N		
Eje 5	N		N		N		

6. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Máximo	18	%	Sumatoria	Izquierda	1675	Peso	7170	N	Sumatoria	Derecho	1751	Fuerza	7041	Peso	N
----------	--------	----	---	-----------	-----------	------	------	------	---	-----------	---------	------	--------	------	------	---

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	1,44	Eje 2	-9,58	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	m/100
-------	------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	-------

COMPONENTES			ESTADO			OBSERVACIONES		
CARROCERÍA Y CHASIS			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
HABITACULO CONDUCTOR Y PASAJEROS			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
SALIDAS DE EMERGENCIA			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
SISTEMA DE FRENOS			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
SUSPENSIÓN			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
DIRECCIÓN			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
RUINES Y LLANTAS			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
MOTOR			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
SISTEMA DE COMBUSTIBLE			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		
TRANSMISIÓN			CUMPLE			SIN OBSERVACIONES		