

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00004414-2508

CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-08-25	Nombre o razón social: MOSQUERA CASTILLO PEDRO JOSE	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 18478312	
Dirección: AVENIDA 28N # 38 - 42	Teléfono: 3155861668	Ciudad: CALI		Departamento: VALLE DEL CAUCA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: K3Q827	Marca: RENAULT	Línea: ALASKAN	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 2488
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10625008782	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO HIELO	Empresa:	Conductor: MOSQUERA CASTILLO PEDRO JOSE



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	77		73		66		79	40			
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
53	50	%	Eje 1 Izquierdo	3132	6376	N	Eje 1 Derecho	3076	5494	N	1,8
			Eje 2 Izquierdo	2537	4611	N	Eje 2 Derecho	2188	4120	N	13,7
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
22,4	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				30
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				30
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	3	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)		
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda			NO APLICA		
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha			NO APLICA		
G1 Anclaje siles		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda			NO APLICA		
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha			NO APLICA		
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajos		CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda			NO APLICA		
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Sporties		CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores		NO APLICA	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Rotulas inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecha			NO APLICA		
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA		
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecha			NO APLICA		
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA		
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecha			NO APLICA		
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de repuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA		
G1 Pito		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latoreria y Pintura			CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad		NO APLICA	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria			CUMPLE		
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Coljería			CUMPLE		
G1 Ventanillas		NO APLICA	G1 Botiquín		CUMPLE	G1 Caja de Direccion			CUMPLE		
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales			CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 Santa Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales			CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo		NO APLICA	G1 Eje1 Santa Izquierda		CUMPLE	G1 Basidor			CUMPLE		
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 Santa Derecha		CUMPLE	G1 Picos			CUMPLE		
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 Santa Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia			NO APLICA		
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 Santa Derecha		NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo			NO APLICA		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	11,49	11,16
Eje 2	10,63	11,58

LUIS ERNESTO INAGAN QUISTIAL

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.