

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA MOTOS CRA 15 SAS, NIT:
900597784-2 Carrera 15 # 17-26, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799499
Miguel Carrera 15

FECHA

Fecha de prueba 2025-10-15	Nombre o razón social MIGUEL DELE MARTIN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 375550
Dirección CL 1 C 100BIS ØESTE 52	Teléfono 1000000	Ciudad San pedro

DATOS DEL VEHICULO

Placa NOW919	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10031611280	Fecha Matrícula 2024-04-19	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SR0E2SM936762
No. Motor J759Q287000	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 64360	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-10-15 NOW919 08:30

2025-10-15 NOW919 08:38

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 74.80	Delantera Derecha	Valor 62.90	Trasera Izquierda	Valor 61.50	Trasera Derecha	Valor 70.80	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 68.40	Unidad %	Fuerza Eje 1 Izquierdo	Peso 2628.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 3131.00	Unidad N	Desequilibrio 16.10	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	1272.00	N	Eje 2 Derecho	1501.00	N	15.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 15.30*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.14	Eje 2 -0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Espesos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

NO _____

Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.20	4.64
Eje2	3.25	3.44

SERGIO ANDRES AGUIRRE PRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO CONFECCIONADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)