

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000304-2510



CDA REVINORTE
NIT 9013675123
AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel
3164703922

FECHA
Fecha de prueba: 2025-10-15

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: YEINER MAURICIO ALEGRIA HERRERA
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1118311713
Dirección: CALLE 2 W # 2 -34
Teléfono: 3015160121
Ciudad: CALI
Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: NNM479
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2025
Cilindrada: 1500
Kilometraje: 26339
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10034847088
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor: YEINER MAURICIO ALEGRIA HERRERA



Suspensión (Si aplica)																			
Delantera Izquierda			Valor 55	Delantera Derecha			Valor 60	Trasera Izquierda			Valor 77	Trasera Derecha			Valor 78	Minimo 40	Unidad %		
Eficacia Total			Minimo	Unidad				Frenos											
78,5			50	%	Eje 1 Izquierdo	2546	3993	N	Eje 1 Derecho	2539	3257	N	Desequilibrio	Máximo	Unidad				
Eficacia Auxiliar			Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2270	2629	N	Eje 2 Derecho	2216	2305	N		30	%				
28,6			18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				2,4	30	%				
					Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
					Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										
Desviación Lateral																			
Eje 1	-4,5	Eje 2	6	Eje 3				Eje 4	Eje 5				Máximo ± 10	Unidad (mm)					
Inspección Sensorial																			
G1	Identificación reglamentaria			CUMPLE			G1	Luz de parqueo			CUMPLE			G1	Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa			CUMPLE			G1	Luz Interna			CUMPLE			G1	Eje4 llanta Derecha			CUMPLE	
G1	Anclaje sillas			CUMPLE			G1	Luz Placa			CUMPLE			G1	Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1	Estado tubos escape			CUMPLE			G1	Luces Altas			CUMPLE			G1	Eje5 llanta Derecha			CUMPLE	
G1	Asco General			CUMPLE			G1	Luces Bajas			CUMPLE			G1	Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1	Espejos			CUMPLE			G1	Indicadores de tablero			CUMPLE			G1	Eje1 Rin Derecho			CUMPLE	
G1	Pernos			CUMPLE			G1	Terminales Bateria			CUMPLE			G1	Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1	Soportes			CUMPLE			G1	Andaje de bateria			CUMPLE			G1	Eje2 Rin Derecho			CUMPLE	
G1	Rotulas Superiores			CUMPLE			G1	Desempeñador			CUMPLE			G1	Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1	Rotulas inferiores			CUMPLE			G1	Cruceta			CUMPLE			G1	Eje3 Rin Derecho			CUMPLE	
G1	Resortes o Ballestas			CUMPLE			G1	Linterna			CUMPLE			G1	Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1	Amortiguadores			CUMPLE			G1	Triángulos			CUMPLE			G1	Eje4 Rin Derecho			CUMPLE	
G1	Tijeras			CUMPLE			G1	Banderola			CUMPLE			G1	Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1	Limpiaparabrisas			CUMPLE			G1	Tacos			CUMPLE			G1	Eje5 Rin Derecho			CUMPLE	
G1	Retrovisores			CUMPLE			G1	Llanta de repuesto			CUMPLE			G1	Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1	Piso			CUMPLE			G1	Gato			CUMPLE			G1	Lateraloria y Pintura			CUMPLE	
G1	Dispositivo de velocidad			CUMPLE			G1	Herramienta			CUMPLE			G1	Tapiceria			CUMPLE	
G1	Parabrisas			CUMPLE			G1	Extintor			CUMPLE			G1	Cojineria			CUMPLE	
G1	Ventanillas			CUMPLE			G1	Botiquin			CUMPLE			G1	Caja de Direccion			CUMPLE	
G1	Puertas			CUMPLE			G1	Señales de advertencia			CUMPLE			G1	Terminales			CUMPLE	
G1	Cinturones de Seguridad			CUMPLE			G1	Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G1	Brazos Axiales			CUMPLE	
G1	Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE			G1	Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G1	Bastidor			CUMPLE	
G1	Direccionalas			CUMPLE			G1	Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G1	Pisos			CUMPLE	
G1	Stop			CUMPLE			G1	Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G1	Promedio de Distancia			CUMPLE	
G1	Reversa			CUMPLE			G1	Eje3 llanta Derecha			CUMPLE			G1	Promedio de Tiempo			CUMPLE	

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.55
Izquierda		
Eje 1		4.21
Eje 2		3.84

RICARDO DAVID CORONADO URRUTIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.