

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000305-2510
CDA REVINORTE
NIT 9013675123
AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel
3164793922

FECHA
Fecha de prueba: 2025-10-16
Dirección: AV 2A # 75 HN - 35

DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: DIEGO BAZA
Documento de Identidad: CC. () E. () NT. () CE. ()
Ciudad: CALI
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Teléfono: 3208895011

DATOS DEL VEHICULO
Placa: ETK538
Marca: RENAULT
Modelo: DUSTER
Clase: CAMIONETA
Motor: 2023
Cilindrada: 1598
Kilometraje: 140269
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10028424437
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor: DIEGO ALONSO BAZA VILLA



Suspensión (SI aplica)																				
Delantera Izquierda			Valor 88	Delantera Derecha			Valor 89	Trasera Izquierda			Valor 43	Trasera Derecha			Valor 43	Mínimo 40	Unidad %			
Franco																				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio			Máximo	Unidad	
68,7	50	%	Eje 1 Izquierdo			2598	3836	N	Eje 1 Derecho			2569	3227	N	8,7			30	%	
			Eje 2 Izquierdo			1993			2835			N			Eje 2 Derecho			1785		
			Eje 3 Izquierdo												Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo												Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo												Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral																				
Eje 1	2,7	Eje 2	-1,7	Eje 3				Eje 4				Eje 5				Máximo ± 10				
Inspección Sensorial																				
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE			G1 Luz de parqueo			CUMPLE			G1 Eje3 Santa Izquierda			CUMPLE					
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE			G1 Luz Interna			CUMPLE			G1 Eje4 Santa Derecha			CUMPLE					
G1 Anclaje sillas			CUMPLE			G1 Luz Placa			CUMPLE			G1 Eje4 Santa Izquierda			CUMPLE					
G1 Estado tubos escape			CUMPLE			G1 Luces Altas			CUMPLE			G1 Eje5 Santa Derecha			CUMPLE					
G1 Ases General			CUMPLE			G1 Luces Bajas			CUMPLE			G1 Eje5 Santa Izquierda			CUMPLE					
G1 Espejos			CUMPLE			G1 Indicadores de tablero			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE					
G1 Pernos			CUMPLE			G1 Terminales Batena			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE					
G1 Soportes			CUMPLE			G1 Anclaje de batería			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE					
G1 Rodajes Superiores			CUMPLE			G1 Desempeñador			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE					
G1 Rodajes Inferiores			CUMPLE			G1 Cruceta			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE					
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE			G1 Linterna			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE					
G1 Amortiguadores			CUMPLE			G1 Triángulos			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Derecho			CUMPLE					
G1 Tijeras			CUMPLE			G1 Banderola			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE					
G1 Limpaparabrisas			CUMPLE			G1 Tacas			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Derecho			CUMPLE					
G1 Retrovisores			CUMPLE			G1 Llanta de respaldo			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE					
G1 Pilo			CUMPLE			G1 Gato			CUMPLE			G1 Lateral y Pintura			CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE			G1 Herramienta			CUMPLE			G1 Tapiceria			CUMPLE					
G1 Parabrisas			CUMPLE			G1 Extintor			CUMPLE			G1 Cojineria			CUMPLE					
G1 Ventanillas			CUMPLE			G1 Botiquin			CUMPLE			G1 Caja de Direccion			CUMPLE					
G1 Puertas			CUMPLE			G1 Señales de advertencia			CUMPLE			G1 Terminales			CUMPLE					
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE			G1 Eje1 Santa Derecha			CUMPLE			G1 Brazos Asiales			CUMPLE					
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE			G1 Eje1 Santa Izquierda			CUMPLE			G1 Basidor			CUMPLE					
G1 Direccional			CUMPLE			G1 Eje2 Santa Derecha			CUMPLE			G1 Pico			CUMPLE					
G1 Stop			CUMPLE			G1 Eje2 Santa Izquierda			CUMPLE			G1 Promedio de Distancia			CUMPLE					
G1 Reversa			CUMPLE			G1 Eje3 Santa Derecha			CUMPLE			G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE					

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,24
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,74	4,23
Eje 2	4,38	4,08

RICARDO DAVID CORONADO URRUTIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.