

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000086-2510  
CDA LOS AMIGOS S.A.S.  
NIT 901260918-9  
CARRERA 12 # 11-21 Tel  
3043989631  
YUMBO



**FECHA**  
Fecha de prueba:  
2025-10-16  
Dirección:

Nombre o razón social:  
CALLE 2#2-70

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

JOHAN DAVID INGUILAN PUETATE

Teléfono:

Documento de Identidad

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 1088651399

Ciudad:

YUMBO

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

Placa:  
ESY821  
Servicio:  
PÚBLICO

Marca:

RENAULT

Línea:

DATOS DEL VEHICULO

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2021

Cilindrada:

1599

Kilometraje:

119258

No Licencia Tránsito:  
10020732078

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

LUIS FERNANDO PELÁEZ ORTIZ



Fecha 2025-10-16, Placa ESY821 Hora 17:47



Fecha 2025-10-16, Placa ESY821 Hora 17:48

Delantera Izquierda

Valor  
85

Delantera Derecha

Valor  
87

Suspensión (Si aplica)

Valor  
76

Trasera Izquierda

Valor  
66

Trasera Derecha

Minimo

40

Unidad

%

Eficacia Total

Mínimo

%

Unidad

51,7

50

%

Eje 1 Izquierdo

Fuerza

1655

N

Eje 1 Derecho

Peso

3502

N

Eje 2 Derecho

Eje 2 Izquierdo

1211

N

Eje 2 Izquierdo

Frenos

1825

N

Eje 3 Derecho

Fuerza

1455

N

Eje 3 Derecho

Eje 3 Izquierdo

1011

N

Eje 4 Derecho

Peso

3257

N

Eje 4 Derecho

Eje 4 Izquierdo

1727

N

Eje 5 Derecho

Unidad

12,1

16,5

N

Eje 5 Derecho

Eje 5 Izquierdo

Desequilibrio

30

30

%

Eficacia Auxiliar

Mínimo

%

Unidad

17,8\*

18

%

Eje 1 Izquierdo

Eje 2 Derecho

Eje 3 Derecho

Eje 4 Derecho

Eje 5 Derecho

Eje 1

8,8

Eje 2

6,8

Eje 3

Eje 4

Desviación Lateral

Eje 5

Inspección Sensorial

Máximo

± 10

Unidad

(m/km)

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria

CUMPLE

CUMPLE

Ancaje sillas

CUMPLE

Espejos

Estado tubos escape

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pernos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Rotulas Inferiores

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tijeras

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pito

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Ventanillas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Salidas emergencia y Martillo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Reversa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Luz Placa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Indicadores de tablero

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Desempeñador

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Triángulos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Llanta de respuesto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Extintor

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Eje 1 llanta Derecha

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Eje 2 llanta Izquierda

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Eje 4 llanta Derecha

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Eje 5 llanta Izquierda

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Eje 2 Rin Derecho

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Eje 3 Rin Derecho

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Eje 4 Rin Derecho

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Eje 5 Rin Derecho

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Eje 4 Rin Izquierdo

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Eje 5 Rin