



REVISIÓN PREVENTIVA

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA TRADEX SAS Nit.
900.333.982-1

HACE CONSTAR:

Que el Sr. **JOSE DANI RUIZ MEJIA** identificado con cedula de ciudadanía **80.230.796**, se presentó en las instalaciones del CDA TRADEX SAS ubicadas en la Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28 con el vehículo de placa **QIR998**.

Que el vehículo de placa **QIR998** realizó la revisión preventiva con fecha **25/10/2025**.

Que el resultado final de la revisión preventiva del vehículo de placa **QIR998** es: **SIN OBSERVACIONES**, según consta en el informe de revisión No. 2343.

Que la vigencia de la revisión preventiva es de dos meses contados a partir de la fecha **25/10/2025**.

Esta constancia se expide en cumplimiento de la Resolución 315 del 06 de febrero de 2013 modificado por resolución 378 del 15 de febrero de 2013 a solicitud del Sr. **JOSE DANI RUIZ MEJIA** identificado con cedula de ciudadanía **80.230.796**.

En constancia se firma por EL DIRECTOR TÉCNICO en el Municipio de Tuluá, el día **25/10/2025**, según se indica a continuación:

Carlos Andrés Taborda J.
Ingeniero en Sistemas
T. 76255-292182VLL

ING. CARLOS ANDRES TABORDA BETANCOURT
DIRECTOR TÉCNICO
CDA TRADEX SAS
Matricula Profesional No. 76255-292182VLL

Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28
Teléfono: (2) 2347941-2347942. Celular: 3182529226
Email: cdatraddextulua@gmail.com
Tuluá-Valle

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón Social JOSE DANI RUZ MEJIA	Documento de Identidad CC (X) NIT () No. 80230798
CL 24 0 11	Teléfono fijo o número de celular 3226526670
Ciudad TULUA	Departamento Valle del Cauca
Correo electrónico ruizdanny0320@gmail.com	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2028	Número de placa de tránsito 10035858182	Fecha matrícula 2025/08/27	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión GAS - GASOLINA
VIN o Chasis 9FBHJD209TM371842	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)		
Motor J759Q355118	Tipo motor CICLO OTTO	Cilindrada (cm3) (si aplica) 1598	Kilometraje NO FUNCIONAL	Conversión GNV SI (X) NO () N/A ()
Antena (si aplica) 114	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026/08/26	Fecha Vencimiento GNV 2026/09/03	

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínimo / Rango	Unidad	Simultáneas (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	15,3			2,5	Klux	NO
		Inclinación	1,60			0,5 - 3,5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	16,4			2,5	Klux	NO
		Inclinación	1,80			0,5 - 3,5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	37,1				Klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	35,3				Klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 72,4		Máxima 225		Unidad Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

	Valor		Valor		Valor	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	67,0	Delantera Derecha	55,0	Trasera Izquierda	60,0	Trasera Derecha	63,0	40 %

6. Frenos

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desbalance	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2453	3879	N	Eje 1	2391	3709	N	2,58	(20, 30)	30	%
Eje 2	2299	3354	N	Eje 2	2105	3298	N	8,44	(20, 30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				64,9		50		%			

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
27,1	18	%	Sumatoria Izquierdo	1878	7233	N	Sumatoria Derecho	1981	7007	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-0,65	-0,19				[-10, 10]	m / Km

ESTADO DE LOS MECANISMOS

COMPONENTES	ESTADO	OBSERVACIONES
CARROCERÍA Y CHASIS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
HABITACULO CONDUCTOR Y PASAJEROS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SALIDAS DE EMERGENCIA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE FRENO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DIRECCIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
RINES Y LLANTAS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
MOTOR	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
TRANSMISIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES