


30/10/25, 17:42

Factura - iSigo

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000100-2510

CDA LOS AMIGOS S
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-2
3043989631
YUMBO



FECHA
Fecha de prueba: 2025-10-30
Dirección: CARRERA 2# 8-76 BELALCÁZAR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO
Nombre o razón social: GUILLERMO PARRA RIVAS
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
Teléfono: 3104976295
Ciudad: YUMBO

No: 16724045
Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHÍCULO
Placa: NOL388
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2026
Cilindraje: 1598
Kilom:
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10034930247
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor: HÉCTOR FABIO BERMUDEZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 85		Delantera Derecha	Valor 60		Trasera Izquierda	Valor 66		Trasera Derecha	Valor 87	Mínimo 40		
Frenos:													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
56,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	1609	3424	N	Eje 1 Derecho		1522	3855	N	5,4	30
			Eje 2 Izquierdo	2043	2854	N	Eje 2 Derecho		2060	2727	N	0,8	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad											
21,6	15	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral		Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
		4,3	1,3				± 10	

ÍTEMES INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General
Pernos	CUMPLE	Soportes
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas
Tijeras	CUMPLE	Limpaparabrisas
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad
Ventanillas	CUMPLE	Puertas
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta
Triángulos	CUMPLE	Banderola
Ullante de respueto	CUMPLE	Gato
Extintor	CUMPLE	Bolquín
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda
Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho
Eje2 Rin Derecho	NO APLICA	Eje2 Rin Izquierdo
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho
Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo
Tapicería	NO APLICA	Cajinería
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales
Pase	CUMPLE	Promedio de Distancia
	CUMPLE	

Inspección Sensorial

CUMPLE	Anclaje sillas
CUMPLE	Espejos
CUMPLE	Rotulas Superiores
CUMPLE	Amortiguadores
CUMPLE	Retrovisores
CUMPLE	Parabrisas
CUMPLE	Cinturones de Seguridad
CUMPLE	Stop
CUMPLE	Luz Interna
CUMPLE	Luces Bajas
CUMPLE	Anclaje de batería
CUMPLE	Linterna
CUMPLE	Tacos
CUMPLE	Herramienta
CUMPLE	Señales de advertencia
CUMPLE	Eje2 llanta Derecha
NO APLICA	Eje3 llanta Izquierda
NO APLICA	Eje5 llanta Derecha
CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo
CUMPLE	Eje3 Rin Derecho
NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo
NO APLICA	Lalonería y Pintura
CUMPLE	Caja de Dirección
CUMPLE	Basidor
NO APLICA	Promedio de Tiempo

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS	
Rueda De Repuesto	
Izquierda	
Eje 1	3,25