

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001241-2511



CDA
la playa

Centro De Diagnostico
La Playa S.A.S
NIT 900575363
Carrera 17 N° 22 - 41 CA
4444214

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-11-22	Nombre o razón social: WILLIAM FERNANDEZ MENESES	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 16752658	
Dirección: CAR 49 18A 06	Teléfono: 3165116137 Cel 3165116137	Ciudad: CALI		Departamento: VALLE DEL CAUCA	
Placa: ETK207		Marca: RENAULT		Linea: DUSTER	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10025556622	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:
		Clase: CAMIONETA		Modelo: 2020	Cilindraje: 1599
				Conductor: WILLIAM FERNANDEZ MENESES	

FOTOGRAFIA 1



Fecha 2025-11-22, Placa ETK207 Hora 11:08

FOTOGRAFIA 2



Fecha 2025-11-22, Placa ETK207 Hora 11:08

Delantera Izquierda		Valor 64	Delantera Derecha		Valor 73	Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda		Valor 69	Trasera Derecha		Valor 69	Minimo 40	Unidad %	
Eficacia Total	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad					Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad %
73.2	50	%		Eje 1 Izquierdo	3161	3934	N		Eje 1 Derecho			2684	3071	N			
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 2 Izquierdo	1632	2178	N		Eje 2 Derecho			1625	2511	N	6.8	30	%
25.8	18	%		Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho						0.4	30	%
				Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho								
				Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho								

Eje 1	-2,7	Eje 2	-6,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo ± 10	Unidad	(mm)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------------	--------	------

Inspección Sensorial			Inspección Sensorial			Inspección Sensorial		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLIC
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLIC
G1	Anclaje sillan	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLIC
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLIC
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLIC
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Robulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Robulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Limfema	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLIC
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLIC
G1	Tyeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLIC
G1	Limpilaparrillas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLIC
G1	Retractivos	CUMPLE	G1	Llanta de respuesta	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLIC
G1	Piso	CUMPLE	G1	Galo	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	NO APLIC
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Colnoria	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brucos Avioles	CUMPLE
G1	Soldas emergencia y Mutillo	NO APLICA	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Dirreccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Slop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo	NO APLIC

G1. CARROCERIA	G4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7. LLANTAS	G10. SISTEMA DE DIRECCION
G2. SISTEMA DE SUSPENSION	G5. SISTEMA ELECTRICO	G8. RINES	G11. CHASIS
G3. INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6. EQUIPO DE CARRETERA	G9. ESTADO DE PRESENTACION	G12. DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Especificar notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda Da Repuesto		5.00
Eje 1	Izquierda	Derecha
Eje 2	1	3.05