

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005646-2511

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

C.D.A AUTOMAS CALI AV
CANASGORDAS
NIT 900135344-3
CALLE 18 No 113-35 CALI Tel
5552010

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-11-22	Nombre o razón social: ORLANDO SANCHEZ LABRADA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 16829048	
Dirección: CLL 29 27-46	Telefono: 0000000000 Cel 3187133990	Ciudad: CALI		Departamento: VALLE DEL CAUCA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: ETL526	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1598
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10031020261	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: ORLANDO SANCHEZ LABRADA



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad		
		79			62			42			41	40	%		
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	2523	3159	N	Eje 1 Derecho	2415	3679	N	4,3	30	%		
			Eje 2 Izquierdo	1027	2727	N	Eje 2 Derecho	1037	2678	N	1	30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho									
25,5	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho									
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho									
Desviación Lateral															
Eje 1	-0,6	Eje 2	3,8	Eje 3	Eje 4			Eje 5	Máximo ± 10			Unidad	(m/km)		
Inspección Sensorial															
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA					
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA					
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA					
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA					
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA					
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Batería			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batería			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA					
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA					
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triángulos			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA					
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA					
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA					
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA					
G1 Pilo		CUMPLE	G1 Gato			CUMPLE			G1 Llanta y Pintura	CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta			CUMPLE			G1 Tapicería	CUMPLE					
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor			CUMPLE			G1 Cojinería	CUMPLE					
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquín			CUMPLE			G1 Caja de Dirección	CUMPLE					
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia			CUMPLE			G1 Terminales	CUMPLE					
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Brazos Axiales	CUMPLE					
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Bañidor	CUMPLE					
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Pisos	CUMPLE					
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Promedio de Distancia	CUMPLE					
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha			NO APLICA			G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE					
G1: CARROCERÍA															
G4: ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN															

G1: CARROCERÍA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.45	5.32
Eje 2	6.35	6.52

AUTOMÁS
Centro de Diagnóstico Automotor

[Firma]

Ing Hans Lince

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005646-2511

AUTOMÁS
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

C.D.A. AUTOMÁS CALI AV
CARASGORDAS
NIT 900135344-3
CALLE 18 No 113-35 CALI Tel
5552510

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-11-22	Nombre o razón social: ORLANDO SANCHEZ LABRADA	Documento de Identidad: 66.(X) HT.() GE.()	No: 14429944		
Dirección: CLL 29 27-46	Teléfono: 0000000000 Cel 3187133990	Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: ETL526	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindrada: 1598
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10031020261	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: ORLANDO SANCHEZ LABRADA



Delantera Izquierda			Valor 79	Delantera Derecha			Valor 62	Suspensión (Si aplica)			Valor 42	Trasera Derecha			Valor 41	Mínimo 40	Unidad %		
Eficacia Total			Mínimo	Unidad	Frenos			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desbalanceo	Máximo	Unidad %	
57,1			50	%	Eje 1 Izquierdo			2523	3159	N	Eje 1 Derecho			2415	3679	N	4,3	35	%
Eficacia Auxiliar			Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo			1027	2727	N	Eje 2 Derecho			1037	2678	N	1	35	%
25,5			18	%	Eje 3 Izquierdo						Eje 3 Derecho								
					Eje 4 Izquierdo						Eje 4 Derecho								
					Eje 5 Izquierdo						Eje 5 Derecho								
Eje 1			-0,6	Eje 2	3,8	Eje 3			Desviación Lateral			Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10			Unidad	(mm)	
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE			G1 Luz de parqueo			CUMPLE			G1 Eje3 llanta izquierda			NO APLICA				
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE			G1 Luz Interna			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha			NO APLICA				
G1 Anclaje sillars			CUMPLE			G1 Luz Placa			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Izquierda			NO APLICA				
G1 Estado tubos escape			CUMPLE			G1 Luces Altas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha			NO APLICA				
G1 Aseo General			CUMPLE			G1 Luces Bajas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda			NO APLICA				
G1 Espejos			CUMPLE			G1 Indicadores de tablero			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE				
G1 Pernos			CUMPLE			G1 Terminales Bateria			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE				
G1 Soportes			CUMPLE			G1 Anclaje de bateria			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE			G1 Desempeñador			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE			G1 Cruceta			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE			G1 Linterna			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA				
G1 Amortiguadores			CUMPLE			G1 Triangulos			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Derecho			NO APLICA				
G1 Tijeras			CUMPLE			G1 Banderola			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA				
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE			G1 Tacos			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Derecho			NO APLICA				
G1 Retrovisores			CUMPLE			G1 Llanta de respuesto			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA				
G1 Pilo			CUMPLE			G1 Gato			CUMPLE			G1 Eje6 Rin Izquierdo			NO APLICA				
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE			G1 Herramienta			CUMPLE			G1 Latoneria y Pintura			CUMPLE				
G1 Parabrisas			CUMPLE			G1 Extintor			CUMPLE			G1 Tapiceria			CUMPLE				
G1 Ventanillas			CUMPLE			G1 Botiquin			CUMPLE			G1 Cojinera			CUMPLE				
G1 Puertas			CUMPLE			G1 Señales de advertencia			CUMPLE			G1 Caja de Direccion			CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Terminales			CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE			G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Brazos Auxiliares			CUMPLE				
G1 Direccionales			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Baulidor			CUMPLE				
G1 Stop			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Pisos			CUMPLE				
G1 Reversa			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Promedio de Distancia			CUMPLE				
									NO APLICA			G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE				
G1: CARROCERIA																			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.52
	Izquierda	
Eje 1		4.45
Eje 2		4.35

AUTOMÁS
Centro de Diagnóstico Automotor

[Firma]

Ing Hans Linca

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005646-2511

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

C.D.A AUTOMÁS CALI AV
CANASGORDAS
NIT 900135344-3
CALLE 18 No 113-35 CALI Tel
5552010

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2025-11-22	Nombre o razón social: ORLANDO SANCHEZ LABRADA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 16829048
Dirección: CLL 29 27-46	Teléfono: 0000000000 Cel 3187133990	Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: ETL526	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 63963
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10031020261	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: ORLANDO SANCHEZ LABRADA	



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda			Valor	Trasera Derecha			Valor	Mínimo	Unidad		
	79		62				42				41	40	%		
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	2523	3159	N	Eje 1 Derecho	2415	3679	N	4,3	30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1027	2727	N	Eje 2 Derecho	1037	2678	N	1	30	%		
25,5	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								

Eje 1		-0,6	Eje 2	3,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral											
Inspección Sensorial											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA			
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA			
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA			
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA			
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA			
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA			
G1	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA			
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA			
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latonería y Pintura	CUMPLE			
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE			
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE			
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE			
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE			
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE			
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE			
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE			
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.62
Izquierda		
Eje 1	5.45	5.32
Eje 2	6.35	6.52

AUTOMÁS
Centro de Diagnóstico Automotor

Ing Hans Lince

Nota: Los resultados de la revisión preventiva...