

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00004556-2512
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085788
CARRERA 4 No 28-33 Tel 3450731
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-12-02	Nombre o razón social: JHON JAIRO VELEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 34252620	
Dirección: CRA 34#14C-45	Telefono: 3155643513	Ciudad: CALI				Departamento: VALLE DEL CAUCA	
Placa: WMZ849		Marca: CHANGAN		DATOS DEL VEHICULO			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10035837665	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO	Clase: MINI VAN	Modelo: 2016	Cilindrada: 1243	Kilometraje: 63331
Empresa: JHON JAIRO VELEZ							



Fecha 2025-12-02, Placa WMZ849 Hora 16:29

Fecha 2025-12-02, Placa WMZ849 Hora 16:32

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral					
Delantera Izquierda	Valor 56	Delantera Derecha	Valor 52	Trasera Izquierda	Valor 51	Trasera Derecha	Valor 51	Mínimo 40	Máximo	Unidad	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
69	50	%	Eje 1 Izquierdo	2110	2943	N	Eje 1 Derecho	1740	2649	N	17,5
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2530	3826	N	Eje 2 Derecho	2420	3335	N	4,3
36,7	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Eje 1	3	Eje 2	3	Eje 3		Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Rotulaciones Superiores	NO APLICA	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colmenería	CUMPLE	G1 Colmenería	CUMPLE	G1 Colmenería	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	NO APLICA	

G1: CARROZERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.16	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,69	6,02
Eje 2	5,24	6,02


CRISTIAN YOVANNY OVIEDO RICAURTE

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.