

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000040-2512
 Centro De Diagnóstico
 Automotor AV Ciudad de
 Cali
 NIT 900364371
 CR 29 # 53 - 102 CALI Tel
 4039882
 CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	LUZ KAROL ARANGO A			Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()			No.	29120956	
2025-12-01					Ciudad:				Departamento:	VALLE DEL CAUCA	
Dirección:	CR 28B3 # 72 W - 84	Telefono:	3186357912	Clase:	AUTOMOVIL	Modelo:	2025	Cilindrada:	1598	Kilometraje:	5722
Placa:	Marca:	Línea:	LOGAN	Color:	BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:		Conductor:	LUZ KAROL ARANGO A		
Servicio:	PUBLICO	No Licencia Tránsito:	1003421118	Combustible:	GASOLINA						
 											
Fecha 2025-12-01, Placa PMX245 Hora 17:55. Fecha 2025-12-01, Placa PMX245 Hora 18:09											

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad	
	65		56		57		47	40	30	%	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	
57,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3284	5955	N	Eje 1 Derecho	2559	5062	22,1*	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2946	4444	N	Eje 2 Derecho	3043	4993	3,2	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
27,1	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	-8	Eje 2	-1	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho		CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho		CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho		CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho		CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho		CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojinería		CUMPLE	G1 Cojinería		CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín		CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE	

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.44	2.5
Eje 2	4.63	3.44

ING HECTOR MARIO GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.