


Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnica - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025/12/10 11:49:07	Nombre o razón social GUSTAVO ADOLFO RIVERA PORTILLA	Documento de Identidad CC (X) NIT ()	Nº. 16727126
Dirección CL 71 8 A 78	Teléfono fijo o Numero de Celular 3103334357	Ciudad CALI	Departamento Valle del Cauca
Correo Electrónico gustavoadolforiveraportilla@yahoo.es			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa ETK187	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10019700122	Fecha de matrícula 2019-11-25	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión GASOLINA	VIN o Chasis 9FBHSR595LM187402
No de motor 2842Q244861	Tipo motor	Cilindraje (cm ³) (si aplica) 1599	Kilometraje 122203	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-10-10	Conversión GNV SI () NO (X) N/A ()	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	12.5			2.50	klux	SI
		Inclinación	2.10			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Izquierda(s)	Intensidad	11.6			2.50	klux	SI
		Inclinación	2.50			0.50 - 3.50	%	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	20.9				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	21.6				klux	SI
	Derecha(s)	Intensidad	3.88				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	4.50				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			74.9			225	klux	

**REVISIÓN
PREVENTIVA**
CDA La Terminal S.A.S



Rango (B)	Max (A)	Minima	Valor	Defectos encontrados en la inspección mecanizada de acuerdo con los criterios definidos en las NTC 5375, NTC 6218 y NTC 4983, NTC 4231 y NTC 5365 (según corresponda).	
				Descripción	Grupo
20.0 - 30.0	30.0	30.0	52.0	Total	A B
				Total	0 0
Defectos encontrados en la inspección sensorial de los vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística		Defectos encontrados en la inspección sensorial de los vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística		Descripción	Grupo
				Total	A B
				Total	0 0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
 Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Nº Consecutivo RUNT:
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)	
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO	

Nota: Causal de Rechazo

-) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
-) La cantidad total de defectos tipo B sea:
 -) Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 -) Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
 -) Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
 -) Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 -) Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
 -) Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Presiones de llantas (psi): Delantera Izquierda = 35.0 Delantera Derecha = 35.0 Trasera Izquierda = 35.0 Trasera Derecha = 35.0 Repuesto 1 = 35.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



ACTION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

CAPELEC 2600 5183.F.A.S: MAHA (Serieles: Frenos = 409213-001, Alineación: 451641-002, Suspensión: 431796-002). Visual: MAHA 341563.Llantas -
didad: SHAHE WD2102A00189, Aire: STANLEY EU-791

TWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

✓ Station 1.38.0.0, Information Manager 1.30.0.0, InspectionWebManager 1.22.0.0

LISTADO DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

: juan sebastian gomez.F.A.S: diego fernando ---- garcia claros.Fotos: juan sebastian gomez; diego fernando ---- garcia claros.Visual: diego fernando ---- garcia
Labrado: diego fernando ---- garcia claros.

LISTADO DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

✓ FO MONTOYA ORDOÑEZ

Fin del Informe



**REVISIÓN
PREVENTIVA**
CDA La Terminal S.A.S.

