

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000117-2512

CDA LOS AMIGOS S.A.S.
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-21 Tel
3043989631
YUMBO



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2025-12-06	Nombre o razón social: TRANSPORTES ESPECIALES YUMBO SAS	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()	No. 900784975
Dirección: CARRERA 13A#22-28	Teléfono: 3137502886	Ciudad: YUMBO	Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: ESZ705	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindrada: 1598	Kilometraje: 91961
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10024926813	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	RAÚL ERAZO



Fecha 2025-12-06, Placa ESZ705 Hora 14:06



Fecha 2025-12-06, Placa ESZ705 Hora 14:08

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76	Delantera Derecha	Valor 93	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 91	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 54.4	Unidad %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2538 1422	Peso 3747 2698	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2006 1707	Peso 4228 3414	Unidad N N	Desequilibrio 21° 16.7	Máximo 30 30	Unidad % %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18.6	Unidad %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho									
Desviación Lateral													
Eje 1	-0.9	Eje 2	-0.8	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)		

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado lubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pornos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	Llomeria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.45	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6.91	7.08
Eje 2	6.31	6.22