

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000121-2512

CDA LOS AMIGOS S.A.S.
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-21 Tel
3043989631
YUMBO



FECHA
Fecha de prueba:
2025-12-16

Nombre o razón social:
WILLIAM DE JESUS BEDOYA PEREZ

Dirección:
CALLE 3#3-06 MADRIGAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. () No. 9990401

Ciudad: YUMBO Departamento: VALLE DEL CAUCA

Placa:
ESY870

Marca:

RENAULT

DATOS DEL VEHICULO

Línea: DUSTER

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2021

Cilindrada: 1599 Kilometraje: 135546

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10020691680

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:
LUIS NERY VILLEGAS



Fecha 2025-12-16, Placa ESY870 Hora 09:55

Fecha 2025-12-16, Placa ESY870 Hora 09:56

Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor 55 | Delantera Derecha | Valor 71 | Trasera Izquierda | Valor 68 | Trasera Derecha | Valor 90 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad % | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------|--------|----------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 50.4 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 2266 | N | Eje 1 Derecho | 1678 | 4120 | N | 25.9* | 30 % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 1407 | N | Eje 2 Derecho | 1395 | 3492 | N | 0.9 | 30 % |

| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad % | Eje 3 Izquierdo | Eje 3 Derecho | Eje 4 Izquierdo | Eje 4 Derecho | Eje 5 Izquierdo | Eje 5 Derecho |
|-------------------|--------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14.2* | 18 | % | | | | | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | 8.7 | Eje 2 | 20* | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

| | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Identificación reglamentaria | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | Anclaje sillín | CUMPLE |
| Estado tubos escape | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | Espejos | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE | Soportes | CUMPLE | Rotulas Superiores | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Tijeras | CUMPLE | Limpiaparabrisas | CUMPLE | Retroviseores | CUMPLE |
| Pilo | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE |
| Ventanillas | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE | Stop | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE | Luz Interna | CUMPLE |
| Luz Placa | CUMPLE | Luces Altas | CUMPLE | Luces Bajas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Anclaje de batería | CUMPLE |
| Desempeñador | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE | Linterna | CUMPLE |
| Triángulos | CUMPLE | Banderola | NO APLICA | Tacos | CUMPLE |
| Llanta de respaldo | CUMPLE | Gato | CUMPLE | Herramienta | CUMPLE |
| Extintor | CUMPLE | Botiquín | CUMPLE | Señales de advertencia | CUMPLE |
| Eje 1 llanta Derecha | CUMPLE | Eje 1 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje 2 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje 2 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje 3 llanta Derecha | CUMPLE | Eje 3 llanta Izquierda | NO APLICA |
| Eje 4 llanta Derecha | NO APLICA | Eje 4 llanta Izquierda | NO APLICA | Eje 5 llanta Derecha | NO APLICA |
| Eje 5 llanta Izquierda | NO APLICA | Eje 1 Rin Derecho | CUMPLE | Eje 1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje 2 Rin Derecho | CUMPLE | Eje 2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje 3 Rin Derecho | NO APLICA |
| Eje 3 Rin Izquierdo | NO APLICA | Eje 4 Rin Derecho | NO APLICA | Eje 4 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| Eje 5 Rin Derecho | NO APLICA | Eje 5 Rin Izquierdo | NO APLICA | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Tapicería | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Caja de Dirección | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE |
| Pisos | CUMPLE | Promedio de Distancia | NO APLICA | Promedio de Tiempo | NO APLICA |
| Mala fijación, deterioro excesivo, fugas, riesgo de desprendimiento del depósito y de los conductos del combustible. | CUMPLE | Elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. (Asideros, manijas, y portaequipajes). | CUMPLE | Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. | CUMPLE |
| Pérdidas de aceite sin goteo continuo. | CUMPLE | Pérdidas de aceite con goteo continuo. | CUMPLE | | |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km] .) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|---------|------|
| Rueda De Repuesto | 2.36 | |
| Izquierda | Derecha | |
| Eje 1 | 2.15 | 2.17 |
| Eje 2 | 2.01 | 2.02 |