

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000123-2512

CDA LOS AMIGOS S.A.S.
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-21 Tel
3043989631
YUMBO

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2025-12-18	Nombre o razón social: JOHAN DAVID INGUINAL PUETATE	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1088651399
Dirección: CALLE 2#2-70	Teléfono: 3143903357	Ciudad: YUMBO	Departamento: VALLE DEL CAUCA
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: ESY821	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10020732078	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:		Conductor: JOHAN DAVID AGUILAR	



Fecha 2025-12-18, Placa ESY821 Hora 16-27



Fecha 2025-12-18, Placa ESY821 Hora 16-33

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71	Delantera Derecha	Valor 82	Trasera Izquierda	Valor 69	Trasera Derecha	Valor 87	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50.3	50	%	Eje 1 Izquierdo	1779	N	Eje 1 Derecho	1429	3365	N	19.7	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1315	N	Eje 2 Derecho	1494	3541	N	12	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
22.5	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	-7.1	Eje 2	-9.4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ánclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	NO APLICA	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Mala fijación, deterioro excesivo, fugas, riesgo de desprendimiento del depósito y de los conductos del combustible.	CUMPLE	Elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. (Asideros, manijas, y portaequipajes).	CUMPLE	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión.	CUMPLE
Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	CUMPLE	Pérdidas de aceite con goteo continuo.	CUMPLE		

RESULTADO : APROBADO