

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00011501-2512
CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE TULUA
LIMITADA
NIT 800235528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
3157004452

FECHA: 2025-12-24
Nombre o razón social: RUIZ MEJIA JOSE DANI
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
No: 80230795
Dirección: CL 24611
Teléfono: 3226526670 Cel 3226526670
Ciudad: TULUA
Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: QR3993 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2026 Cilindrada: 1538 Kilometraje: 23618
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10035858162 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: JOSÉ RUIZ



Suspensión (Si aplica)																			
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad										
	72		72		68		69	40	%										
Frenos																			
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad							
57,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2589	3659	N	Eje 1 Derecho	3162	3708	N	18,1	30	%						
			Eje 2 Izquierdo	809	2894	N	Eje 2 Derecho	1006	2815	N	23,5*	30	%						
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho												
6,6*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho												
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho												
Desviación Lateral																			
Eje 1	0,1	Eje 2	0,2	Eje 3		Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10		Unidad	(m/km)						
Inspección Sensorial																			
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda						NO APLICA						
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha						NO APLICA						
G1 Andaje sillón			CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda						NO APLICA						
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha						NO APLICA						
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda						NO APLICA						
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho						CUMPLE						
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo						CUMPLE						
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Andaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho						CUMPLE						
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo						CUMPLE						
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruzeta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho						NO APLICA						
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo						NO APLICA						
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho						NO APLICA						
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo						NO APLICA						
G1 Limpaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho						NO APLICA						
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo						NO APLICA						
G1 Pito			CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Lateralieria y Pintura						CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria						CUMPLE						
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cofineria						CUMPLE						
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion						CUMPLE						
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales						CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales						CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo		NO APLICA		G1 Eje1 Banta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor						CUMPLE						
G1 Direccional		CUMPLE		G1 Eje2 Banta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos						CUMPLE						
G1 Stop		CUMPLE		G1 Eje2 Banta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia						NO APLICA						
G1 Reversa		CUMPLE		G1 Eje3 Banta Derecha		NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo						NO APLICA						
G1: CARROCERIA																			
G2: SISTEMA DE SUSPENSION																			
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD																			
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD																			
G5: SISTEMA ELECTICO																			
G6: EQUIPO DE CARRETERA																			
G7: LLANTAS																			
G8: RINES																			
G9: ESTADO DE PRESENTACION																			
G10: SISTEMA DE DIRECCION																			
G11: CHASIS																			
G12: DISPOSITIVOS DE COBRE																			

RESULTADO : SIN_OBSERVACIONES

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	8,90	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,4	7,5
Eje 2	6,1	7,9

Laukey

LAXXMY SALDAÑA SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.