

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA MOTOS CRA 15 SAS, NIT:
900597784-2 Carrera 15 # 17-26, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799499

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-12-30	Nombre o razón social JOSE ALBEIRO SERNA BUITRAGO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 94455166			
Dirección CRA 73A 1 C 94		Teléfono 1000000		Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa KTN225	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10029432979	Fecha Matrícula 2022-10-31	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD20XPM426613
No. Motor J759Q165514	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 162910	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (sí aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.20	Delantera Derecha	Valor 87.90	Trasera Izquierda	Valor 73.20	Trasera Derecha	Valor 57.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 73.70	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 23.70*	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	1697.00	2708.00	N	Eje 1 Derecho	2223.00	2579.00	N	
			Eje 2 izquierdo	1838.00	2836.00	N	Eje 2 Derecho	2318.00	2836.00	N	
Eficacia auxiliar	Mínimo 29.10	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.09	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ancjaje Sillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Ancjaje de Bateria	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Exintor	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Serials de advertencia	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Pito	CUMPLE		

APROBADO: SI X COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)

Rueda de repuesto	
Eje	izquierda
Eje 1	6,00
Eje 2	5,00

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
SERGIO ANDRÉS AGUIRRE PRADA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicométrica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)