

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA MOTOS CRA 15 SAS, NIT:  
900597784-2 Carrera 15 # 17-26, CALI  
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799499

### FECHA

### DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2026-01-13	Nombre o razón social LUIS EDER CARLVO ORDONEZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 10548001
Dirección CR 26 M 2 96 53	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

### DATOS DEL VEHICULO

Placa ZNO183	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10033821441	Fecha Matrícula 2025-01-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD201SM164246
No. Motor J759Q320690	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 22713	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2026-01-13 ZNO183 16:25



2026-01-13 ZNO183 16:46

### Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.80	Delantera Derecha	Valor 63.50	Trasera Izquierda	Valor 58.90	Trasera Derecha	Valor 53.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

### Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
64.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2314.00	3667.00	N	Eje 1 Derecho	2902.00	3607.00	N	20.30*	30	%
			Eje 2 izquierdo	1482.00	2874.00	N	Eje 2 Derecho	1832.00	2998.00	N	19.10	30	%
26.00	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

### Desviación lateral

Eje 1 -0.09	Eje 2 0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

### Inspección Visual

Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Diámetro de rueda	CUMPLE	Dimensiones	CUMPLE	Cuadro	CUMPLE

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.02
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.02	5.02
Eje2	4.11	4.01

  
**SERGIO ANDRÉS AGUIRRE PRADA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)