


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba 2026-02-20 | Nombre o razón social ALBEIRO SERNA | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 94455166 |
| Dirección CRA 73A 1 C 94 | Teléfono 1000000 | Ciudad Cali |
| | | Departamento Valle del cauca |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Placa GES619 | País Colombia | Servicio Público | Clase Campero | Marca Renault | Línea Duster |
| Modelo 2020 | No. de licencia de transito 10022692527 | Fecha Matrícula 2019-04-25 | Color Blanco glacial (v) | Combustible Gas - gasolina | VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM902710 |
| No. Motor E410C200153 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1998 | Kilometraje 300021 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |
| | | | | | Blindaje SI () NO (X) |



2026-02-20 GES619 08:55



2026-02-20 GES619 09:06

Suspensión (si aplica)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 72.60 | Delantera Derecha | Valor 86.20 | Trasera Izquierda | Valor 55.30 | Trasera Derecha | Valor 52.90 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| 66.60 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2045.00 | 3979.00 | N | Eje 1 Derecho | 2659.00 | 3158.00 | N | 23.10* | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 1955.00 | 3401.00 | N | Eje 2 Derecho | 2541.00 | 3282.00 | N | 23.10* | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | % |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | % |

Desviación lateral

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|------------------|-------------|
| Eje 1 0.05 | Eje 2 0.05 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- 10 | Unidad m/km |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|------------------|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|--------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Gato | CUMPLE | Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | Linterna | CUMPLE |
| Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE | Rotulas inferiores | CUMPLE |
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Pernos | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE |
| Estado Tubos Escape | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE |
| Luces altas | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE |
| Resortes o Ballestas | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Retrovisores | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE |
| Soportes | CUMPLE | Señales de advertencia | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Extintor | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE |
| Pito | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE |
| Luz interna | CUMPLE | Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE | Espejos | CUMPLE |
| Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| Luz placa | CUMPLE | Stop | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE |
| Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE |
| Rotulas superiores | CUMPLE | Reversa | CUMPLE | Eje4 llanta derecha | CUMPLE |
| Direccionales | CUMPLE | Eje3 llanta derecha | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| Triangulos | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Botiquin | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE |
| Cruceta | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | Terminales | CUMPLE |
| Tacos | CUMPLE | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE |
| Banderola | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Eje5 llanta derecha | CUMPLE | Limpiaparabrisas | CUMPLE |
| Dispositivo de velocidad | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | | |

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 4.27 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 6.20 | 6.40 |
| Eje2 | 2.76 | 3.18 |

CEK SOL ARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)